

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/24

Plate Number **J2-09-RN**
 Make **OPEL**
 Model **Crossland X**
 Vehicle Description **1.2 Turbo S&S 81Kw Edition 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/12/31	0 KM	damage	Rechts achter Spatbord RA Achterbumper best.verand.rijstrk	Schadenet Lotte, ,
2025/05/23	48966 KM	repair	- Sensor ABS/ASR - Elektrische storing - Vervangen Mot man compute - Elektrische storing - Controleren	- LSP Autobedrijf Garant, , - LSP Autobedrijf Garant, ,
2024/07/23	42341 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen Vloermatten - versleten - Vervangen	- Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, ,

2023/08/25	34144 KM	repair	- Stuurpomp - - Trilt - - Repareren	Opel Hedin Automotive Purmerend, ,
2022/10/13	25918 KM	repair	- Batterij - - versleten - Vervangen Opel - Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren - Remvloeistof - - versleten - Vervangen	- Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, , - Opel Hedin Automotive Purmerend, ,
2021/09/30	13541 KM	repair	- Opel OH Klein - - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad A - - versleten - Vervangen	- Opel v.d. Linden van Sprankhuizen, , (SAB) - Opel v.d. Linden van Sprankhuizen, , (SAB) - Opel v.d. Linden van Sprankhuizen, , (SAB)