

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/03/17

Plate Number **H2-31-PL**
 Make **OPEL**
 Model **Crossland X**
 Vehicle Description **1.2 Turbo S;S 81Kw Edition 5d**

| DATE | MILEAGE | TYPE | DESCRIPTION | SUPPLIER |
|------------|----------|--------|---|--|
| 2023/03/07 | 0 KM | damage | <ul style="list-style-type: none"> Achterzijde Diversen hagel,vallend gestee | <ul style="list-style-type: none"> Autoschade Groningen, , |
| 2026/02/23 | 68486 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren | <ul style="list-style-type: none"> Opel Hedin Automotive Groningen, , Opel Hedin Automotive Groningen, , |
| 2025/12/16 | 67296 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Mot man compute - Electriscne storing - Repareren | <ul style="list-style-type: none"> Opel Hedin Automotive Groningen, , |
| 2025/04/10 | 58967 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Sensor ABS/ASR - Electriscne storing - Vervangen | <ul style="list-style-type: none"> Opel Hedin Automotive Groningen, , |
| 2025/02/11 | 57136 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren R.schijf ex bla - versleten - Vervangen Remblok. Achter - versleten - Vervangen | <ul style="list-style-type: none"> Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , |

| | | | | |
|------------|----------|--------|---|--|
| 2024/02/20 | 43800 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen | <ul style="list-style-type: none"> Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , |
| 2023/11/22 | 41795 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Sensor ABS/ASR - Electriche storing - Vervangen | <ul style="list-style-type: none"> Vakgarage Veldma Jansen, , |
| 2023/03/14 | 33186 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen | <ul style="list-style-type: none"> Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , Vakgarage Veldma Jansen, , |
| 2022/11/11 | 29458 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren | <ul style="list-style-type: none"> Profile Zakelijk B.V., , |
| 2022/03/24 | 21849 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen | <ul style="list-style-type: none"> Opel Hedin Automotive Groningen, , Opel Hedin Automotive Groningen, , |

| | | | | |
|------------|----------|--------|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Opel Hedin Automotive Groningen, |
| 2021/03/25 | 10374 KM | repair | <ul style="list-style-type: none"> Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen | <ul style="list-style-type: none"> Opel Hedin Automotive Groningen, Opel Hedin Automotive Groningen, |