

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/30

Plate Number **J0-67-XX**
 Make **OPEL**
 Model **Crossland X**
 Vehicle Description **1.2 Turbo S;S 81Kw ACTI 5d Edition 2020 APL 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/06/03	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RV vandalisme	Keuze MLA niet repareren, ,
2021/04/30	0 KM	damage	Rechterzijde Bodem / onderzijde Deur RV (onb) tpy, geen WBF	Keuze MLA niet repareren, ,
2025/05/16	30889 KM	repair	- Handremmechanis - versleten - Vervangen	Peugeot Wittebrug Zoetermeer, ,
2024/10/25	27400 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen	- Profile Zakelijk B.V., , - Profile Zakelijk B.V., ,
2024/10/25	27399 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Koplamp unit - NVT - Afstellen	- Profile Nootdorp, Beukers, , - Profile Nootdorp, Beukers, , - Profile Nootdorp, Beukers, ,
2023/11/28	20079 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten	Profile Nootdorp, Beukers, ,

			- Vervangen Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Profile Nootdorp, Beukers, , • Profile Nootdorp, Beukers, , • Profile Nootdorp, Beukers, , • Profile Nootdorp, Beukers, , • Profile Nootdorp, Beukers, , • Profile Nootdorp, Beukers, ,
--	--	--	--	--