



Opel Crossland X '17: ZV241P

N° Chassis:	W0V7D9ED9K4202629	Version:	Crossland X 1.2T 81 Online Ed.
1ière MEC:	16/08/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	121782	Puissance KW:	81
Type carrosserie:		Stationnement	nog parkeren
Boîte:	MAN 6 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	
Radio multimedia		

Pneu

195/60/16/89 H				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 4,4 mm	AVD	Bridgestone: 4,4 mm
	ARG	Bridgestone: 4,5 mm	ARD	Bridgestone: 3,9 mm
Profondeur de pneu AVG				4.4
Profondeur de pneu AVD				4.4
Profondeur de pneu ARG				4.5
Profondeur de pneu ARD				3.9
Taille de pneu AVG				195/60 R 16 89 H
Taille de pneu AVD				195/60 R 16 89 H
Taille de pneu ARG				195/60 R 16 89 H
Taille de pneu ARD				195/60 R 16 89 H
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Intérieur, Tache, Nettoyer



Intérieur, Sale, Nettoyage chimique



Porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Porte AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Montant de toit G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-brise, Eclat(s), E - Remplacer



Porte AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Coin pare-choc ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit couvercle AR, Griffe(s), Smart repair



Coffre / hayon, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)



Pavillon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

