

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/07

Plate Number **J2-06-RN**
 Make **OPEL**
 Model **Crossland X**
 Vehicle Description **1.2 Turbo S;S 81Kw ACTI 5d Edition 2020 APL 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/09/04	0 KM	damage	Geen eigen schade div, niet verhaalb.	Keuze MLA niet repareren, ,
2024/08/19	84433 KM	repair	Sensor ABS/ASR - Electrische storing - Vervangen	Opel Hedin Automotive Zwaag, ,
2024/08/15	84290 KM	repair	Mot man compute - Electrische storing - Controleren Motor Software - NVT - Updaten	- Opel Hedin Automotive Zwaag, , - Opel Hedin Automotive Zwaag, ,
2024/06/19	80043 KM	repair	Distr. Riem - versleten - Vervangen	Opel Hedin Automotive Zwaag, ,
2024/05/02	77818 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Opel Hedin Automotive Zwaag, , - Opel Hedin Automotive Zwaag, , - Opel Hedin Automotive Zwaag, , - Opel Hedin Automotive Zwaag, ,

2023/07/24	56919 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren	Opel Hedin Automotive Zwaag, ,
2023/07/18	56698 KM	repair	- Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren	- Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , - Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/09/13	39709 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	Opel Hedin Automotive Zwaag, ,
2022/07/26	34094 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden - Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	- Opel Hedin Automotive Zwaag, , - Opel Hedin Automotive Zwaag, ,
2021/09/30	17684 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	Opel v.d. Linden van Sprankhuizen, ,
2021/07/30	12255 KM	repair	- Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	Opel v.d. Linden van Sprankhuizen, ,