

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/25

Plate Number **J3-38-TS**
 Make **OPEL**
 Model **Crossland X**
 Vehicle Description **1.2 S;S 60Kw ACTI 5d Edition 2020 APL 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/01/20	0 KM	damage	Bovenzijde Diversen (onb) tpy, geen WBF	ABS H.Hoogvliet Spijkenisse, ,
2024/08/12	0 KM	damage	Bodem / onderzijde Diversen (onb) tpy, geen WBF	Keuze MLA niet repareren, ,
2024/08/05	0 KM	damage	Bovenzijde Diversen div.met mog.verh.WBF Bovenzijde Diversen (onb) tpy, geen WBF	- ABS H.Hoogvliet Spijkenisse, , - Keuze MLA niet repareren, ,
2021/06/10	9750 KM	damage	Rechts achter Velg en/of band Plaatschade best.verand.rijstrk	Schadenet Reco, Autoschade Reco BV,
2023/05/03	0 KM	damage	Achterzijde Achterruit inbraakschade	Autoschade Spijkenisse, ,
2022/06/30	0 KM	damage	Diversen Calamiteit	
2025/05/15	93068 KM	repair	- Remvloeistof - versleten - Vervangen Airco R1234YF - Werkt niet - Vervangen Airco	James Auto Service Jan van Dijk, Brielle,

			leiding - lek - Vervangen Batterij - versleten - Vervangen Bougie - versleten - Vervangen Luchtfiler - versleten - Vervangen Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Ruitenspr tank - lek - Repareren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle,
2025/02/21	88418 KM	repair	- Testrit - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Mot man compute - - Electrische storing - Controleren Nokk.pos.sensor - Electrische storing - Vervangen Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	- James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle,

				James Auto Service Jan van Dijk, Brielle,
2024/11/22	0 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren	Travelcard Nederland b.v., ,
2024/06/13	70794 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren - Carterpan - lek - Repareren - Distrm+span+gel - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren - R.schijf+blok.A - versleten - Vervangen - R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen	- James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle, - James Auto Service Jan van Dijk, Brielle,
2023/11/14	49646 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2023/11/08	49010 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen - Luchtfilter - versleten - Vervangen - Remvloeistof - versleten	- Profile Schiedam, Nooteboom, , - Profile Schiedam, Nooteboom, ,

			- Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Profile Schiedam, Nooteboom, • Profile Schiedam, Nooteboom, • Profile Schiedam, Nooteboom, • Profile Schiedam, Nooteboom,
2022/05/13	21620 KM	repair	• Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., • Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., • Bosch Car Service Spaan Veghel B.V., • Bosch Car Service Spaan Veghel B.V.,
2020/11/30	1 KM	repair	• Taxatie - NVT - Uitvoeren	• DEKRA Automotive B.V., ,