DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0V7D9EE3 L4370034	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J3-38-TS	Model	Crossland X 1.2 S;S 60Kw ACTI 5d Edition 2020 APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-10-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Rood Metallic
Km stand	97 367 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	12-11-2025	Terminal	Dekra Ayvens

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✔
Cruise control	✔
Navigatiesysteem	✔
Lichtmetalen velgen	✔
Metaallak	✔
Centrale vergrendeling	✔
Electrische bedienbare ramen	✔
Dakrails	✔
Parkeersensoren	✔
Audiosysteem	✔
Led verlichting	✔

Verwijderbare items

Reservewiel	✔
Hoedenplank	✖

Documentenlijst

Handleiding	✔
Onderhoudsboekje	✔
Sleutel met afstandsbediening	✔
Navigatie software	✔
Reservesleutel	✖

Banden

Winterbanden

Pirelli 195/60/16 Winter 5.5 mm

Pirelli 195/60/16 Winter 5.5 mm



Pirelli 195/60/16 Winter 5.5 mm

Pirelli 195/60/16 Winter 5.5 mm

Exterieur schade

3

Onderdeel	Scherm
Positie	Linksvoor
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

4

Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

5

Onderdeel	Sierstrip bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6

Onderdeel	Alu velg 16'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

8

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

9

Onderdeel	Winterband 16'
Positie	Rechtsvoor
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Ter info

10

Onderdeel	Schermlijst
Positie	Rechtsvoor
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

11

Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

12

Onderdeel	Bumper
Positie	Rechtsvoor
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Afstelling

13

Onderdeel	Mistlamp
Positie	Rechtsvoor
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

14



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

15

Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1

Onderdeel	Hoedenplank
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

2

Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen