MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

OPEL Crossland X

CROSSLAND X 1.2

FIN	W0V7D9EE6L4291702
Kilometerstand	34.372 km
Erstzulassungsdatum	05.08.2020

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	25.08.2025 11:59:10
Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W0V7D9EE6L4291702
Kilometerstand	34.372 km
Fahrzeugart	SUV
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	05.08.2020
Kraftstoffart	Benzin
Marke	OPEL
Modell	Crossland X
Gesamtanzahl der Sitze	5
Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe
Gänge	5
Interieurfarbe	Anthrazit
Fahrzeugfarbe	Orange
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Stoff

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja
Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Multifunktionslenkrad	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	**0**
Art des Navigations-Datenträgers	**HD**
Einparkhilfe hinten	**Ja**
Einparkhilfe vorn	**Ja**
Elektrisch verstellbare Sitze VL	**Nein**
Elektrisch verstellbare Sitze VR	**Nein**
Klimaanlagentyp	**Klimaanlage man.**

Navigation	**Ja**
Scheinwerfertyp	**Scheinwerfer Halogen**
Schiebedach elekt.	**Nein**
Sitzheizung vorne	**Ja**
Tempomat	**Ja**
Wartungshistorie	**07/04/2025,33103**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Goodyear	195/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Goodyear	195/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Goodyear	195/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Goodyear	195/60 R 16 93 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Motorhaube

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





3 | Tür hinten links

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





4 | Stoßfänger hinten

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

---

5 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




6 | Seitenwand hinten rechts

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

7 | Seitenschutzleiste rechts

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



8 | Tür hinten rechts

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







9 | Tür vorne rechts

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Innenschäden

1 | Innenraum

Typ	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert	**2.347,76 €**

Fahrzeugbilder