

Wartungshistorie / maintenance history

VIN

W0V7D9EE6L4291702

Hersteller	Modell	Typ	Objekt -NR	Datum	km-Stand	Beschreibung
OPEL	CROSSLAND X	1.2 Start/Stop Edi	885257	29.09.2021	8.493	Ecoflex Opel LongLife 30/50 Tkm
				09.01.2023	17.671	Bremsfluessigkeitswechsel
				09.01.2023	17.671	Bremsflüssigkeit
				09.01.2023	17.671	Ecoflex Opel LongLife 30/50 Tkm
				23.01.2024	24.995	Ecoflex Opel LongLife 30/50 Tkm
				23.01.2024	24.995	Hauptuntersuchung
				23.01.2024	24.995	Zusatzarbeiten 60000 KM
				03.01.2025	32.594	Seite links, Kotflügel
				07.04.2025	33.060	Bremsfluessigkeitswechsel
				07.04.2025	33.060	Bremsflüssigkeit
				07.04.2025	33.060	Ecoflex Opel LongLife 30/50 Tkm
				11.07.2025	33.775	Bremsklötze
				11.07.2025	33.775	Bremsscheiben

Vorschäden / pre-damage

VIN

W0V7D9EE6L4291702

Hersteller	Modell	Typ	LIM / KOM	Vorschäden / pre-damage	Datum
OPEL	CROSSLAND X	1.2 Start/Stop Edi	SUV 4x2	Seite links, Kotflügel	03.01.2025

|