



Opel Crossland '20: L917RH

N° Chassis:	W0V7H9EB9M4208467	Version:	Crossland 1.2T 130 Elegan.Aut.
1ière MEC:	15/07/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	90586	Puissance KW:	96
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		
Certificat de Conformité	Non		

Options

Nbre clés total	1	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Stockage GPS		Cache bagages
Stockage GPS	HD	Phares Xenon/LED/Laser
Radio multimedia		

Pneu

195/60/16/89 H				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 3,3 mm	AVD	Bridgestone: 3,6 mm
	ARG	Bridgestone: 4,6 mm	ARD	Bridgestone: 3,7 mm
Profondeur de pneu AVG				3.3
Profondeur de pneu AVD				3.6
Profondeur de pneu ARG				4.6
Profondeur de pneu ARD				3.7
Taille de pneu AVG				195/60 R 16 89 H
Taille de pneu AVD				195/60 R 16 89 H
Taille de pneu ARG				195/60 R 16 89 H
Taille de pneu ARD				195/60 R 16 89 H
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0
Clef de contact, Manque, E - Remplacer	

No pictures to display

Garniture porte ARG, Griffes(s), Smart repair



Obturbateur/Cache, Manque, E - Remplacer



Jante alum. AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Dégâts chimiques, LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pavillon, Dégâts chimiques, 67 - Lustrage

