



Opel Crossland X: SR260T

Chassisnummer:	W0V7H9ED8J4287644	Versie:	1.2 Turbo 110pk Start/Stop Innovation
1ste tenaamstelling:	31/05/2018	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	67428	Kilowatt:	81
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Summit White
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type koffer.afdekking	Hoedenplank aanwezig
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding deels kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						4.3
Bandenprofiel diepte V R						5.0
Bandenprofiel diepte A L						7.0
Bandenprofiel diepte A R						6.8
Bandenmaat V L					195/60 R 16 89 H	
Bandenmaat V R					195/60 R 16 89 H	
Bandenmaat A L					195/60 R 16 89 H	
Bandenmaat A R					195/60 R 16 89 H	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					261	
Bandenmerk V R					261	
Bandenmerk A L					261	
Bandenmerk A R					261	
Voorzijde	Links	195 / 60 / 16 / 89 / H /	4,3 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	195 / 60 / 16 / 89 / H /	5,0 mm	Michelin	Zomer	
Achterzijde	Links	195 / 60 / 16 / 89 / H /	7,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	195 / 60 / 16 / 89 / H /	6,8 mm	Michelin	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Noodwiel aanwezig

Storing, Geen of slechte werking, Diagnose



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Deur A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A sierlijst, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Vloermatset, Scheur, Vervangen

