

### Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **SR260T**  
 Model **Crossland X** 1e **31/05/2018**  
 tennaamstelling  
 Versie **1.2 Turbo 110pk**  
**Start/Stop**  
**Innovation**  
 Chassisnummer **W0V7H9ED8J4287644**  
 Klant **Local (NO RDV)**  
 Kilometerstand **67428**

### Datum & plaats van inspectie

Datum 2/06/2025 11:14:38

Adres  
 Maltaweg

1044 AH Amsterdam



| Schade N°                   | Locatie            | Schadetype              | Herstellwijze                    | Reële kosten | Niet in rekening gebracht | Factureerbare kosten |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
|                             |                    |                         |                                  | € ex BTW     | € ex BTW                  | € ex BTW             |
| <b>Schades zonder groep</b> |                    |                         |                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 6139281<br>1                | Bumper A sierlijst | Kras(sen)               | Vervangen en spuiten             |              | Niet doorbelast           |                      |
| 6139715<br>9                | Vloermatset        | Scheur                  | Vervangen                        |              | Niet doorbelast           |                      |
| 6139281<br>0                | Deur A R           | Deuk(en)                | Herstellen en spuiten (compleet) |              | Niet doorbelast           |                      |
| 6139280<br>8                | Storing            | Geen of slechte werking | Diagnose                         |              | Niet doorbelast           |                      |
| 6139280<br>9                | Onderhoud          | Onderhoud               | Uitvoeren                        |              | Niet doorbelast           |                      |

Inspectie uitgevoerd door

**MACADAM**

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| HERSTELKOSTEN             | 0,00 €        |
| NIET IN REKENING GEBRACHT | <b>0,00 €</b> |
| DOOR TE BELASTEN KOSTEN   | 0,00 €        |

### Schades zonder groep


**61392811** Bumper A sierlijst Kras(sen) Vervangen en spuiten



**61397159** Vloermatset Scheur Vervangen



**61392810** Deur A R Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



**61392808** Storing Geen of slechte werking Diagnose



**61392809** Onderhoud Onderhoud Uitvoeren

