


Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0V7H9ED8 L4383020	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J6-80-SK	Model	Crossland X 1.2 Turbo S;S 81kW ACT1 5d Innovation	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	14-10-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	68 310 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Bridgestone 195/60/16 Zomer 3.0 mm



Bridgestone 195/60/16 Zomer 3.0 mm



Bridgestone 195/60/16 Zomer 3.5 mm



Bridgestone 195/60/16 Zomer 4.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

2



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

●

●

3



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

●

●

4



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

5



Onderdeel

Behuizing
achteruitkijkspiegel

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

6



Onderdeel

Koplamp

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

●

●

7



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●