

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/20

Plate Number **J6-80-SK**
 Make **OPEL**
 Model **Crossland X**
 Vehicle Description **1.2 Turbo S&S 81kW 5d Innovation**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/08/07	0 KM	damage	Rechts voor Velg en/of band Plaatschade tegen obstakel ger.	Schadenet Broekhuis Alkmaar, ,
2025/02/11	60854 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Remblok. Achter - versleten - Vervangen Remblokken Voor - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Opel Hedin Automotive Alkmaar, , - Opel Hedin Automotive Alkmaar, , - Opel Hedin Automotive Alkmaar, , - Opel Hedin Automotive Alkmaar, , - Opel Hedin Automotive Alkmaar, , - Opel Hedin Automotive Alkmaar, ,
2024/11/05	59619 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Opel Hedin Automotive Alkmaar, , - Opel Hedin Automotive Alkmaar, , - Opel Hedin Automotive Alkmaar, ,
2023/12/21	52581 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Bandvervanging -	Opel Hedin Automotive

			NVT - Uitvoeren	Wormerveer, , • Opel Hedin Automotive Wormerveer, ,
2022/12/14	42315 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen - Mistlamp unit - - Electrische storing - Repareren - Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Opel Hedin Automotive Wormerveer, , - Opel Hedin Automotive Wormerveer, , - Opel Hedin Automotive Wormerveer, , - Opel Hedin Automotive Wormerveer, , - Opel Hedin Automotive Wormerveer, , - Opel Hedin Automotive Wormerveer, ,
2021/11/15	19986 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen	- Opel Hedin Automotive Wormerveer, , - Opel Hedin Automotive Wormerveer, ,