

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Kenteken</b>       | 1WLD196                                                  |
| <b>Merk Model</b>     | Opel Astra Edition 1.6CDTi EcoTEC Start/Stop 110pk/cv 5p |
| <b>Brandstofsoort</b> | Diesel                                                   |
| <b>Datum deel1</b>    | 1/07/19                                                  |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving                  | Bewerking |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| 26/08/25        | 132.723        | halogeenlamp                            | Vervangen |
| 26/08/25        | 132.723        | temperatuur sensor roetfilter/DPF       | Vervangen |
| 10/06/25        | 125.010        | remblokken achter                       | Vervangen |
| 12/05/25        | 124.592        | luchtfILTER interieur                   | Vervangen |
| 12/05/25        | 124.592        | oliezeef                                | Vervangen |
| 12/05/25        | 124.592        | onderhoud 6e jaar                       | Uitvoeren |
| 12/05/25        | 124.592        | tech. keuring: nazicht/tijdens onderhou | Uitvoeren |
| 10/06/24        | 101.655        | brandstof hoofdfilter                   | Vervangen |
| 10/06/24        | 101.655        | compleet achterlicht                    | Repareren |
| 10/06/24        | 101.655        | luchtfILTER                             | Vervangen |
| 10/06/24        | 101.655        | luchtfILTER interieur                   | Vervangen |
| 10/06/24        | 101.655        | oliezeef                                | Vervangen |
| 10/06/24        | 101.655        | onderhoud 5e jaar                       | Uitvoeren |
| 10/06/24        | 101.655        | tech. keuring: nazicht/tijdens onderhou | Uitvoeren |
| 12/10/23        | 83.947         | diagnose                                | Uitvoeren |
| 12/10/23        | 83.947         | oliepomp                                | Vervangen |
| 10/10/23        | 83.847         | pechverhelping                          | Uitvoeren |
| 8/09/23         | 83.823         | diagnose                                | Uitvoeren |
| 8/09/23         | 83.823         | kleine testrit                          | Uitvoeren |
| 8/09/23         | 83.823         | sensor oliedruk                         | Vervangen |
| 23/06/23        | 80.983         | universele lampen                       | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | bandherstelling                         | Uitvoeren |
| 24/05/23        | 77.645         | batterij                                | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | brandstof hoofdfilter                   | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | luchtfILTER                             | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | luchtfILTER interieur                   | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | oliezeef                                | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | onderhoud 4e jaar                       | Uitvoeren |
| 24/05/23        | 77.645         | remschijven en blokken vooraan          | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | ruitenwisserrubber achter               | Vervangen |
| 24/05/23        | 77.645         | ruitenwisserrubber vooraan              | Vervangen |
| 30/11/22        | 69.378         | universele lampen                       | Vervangen |
| 14/11/22        | 68.238         | banden                                  | Uitvoeren |
| 14/11/22        | 68.238         | uitlijnen wielen voor en achter         | Afstellen |
| 14/11/22        | 68.238         | wiel balanceren                         | N.v.t.    |
| 5/10/22         | 65.352         | LCD display                             | Repareren |
| 13/07/22        | 59.524         | oliezeef                                | Vervangen |
| 13/07/22        | 59.524         | onderhoud 3e jaar                       | Uitvoeren |
| 13/07/22        | 59.524         | remblokken achter                       | Vervangen |
| 7/09/21         | 33.541         | batterij                                | Vervangen |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving            | Bewerking |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| 7/09/21         | 33.541         | brandstof hoofdfilter             | Vervangen |
| 7/09/21         | 33.541         | foutencodes uitlezen              | Uitvoeren |
| 7/09/21         | 33.541         | luchtfILTER interieur             | Vervangen |
| 7/09/21         | 33.541         | oliezeef                          | Vervangen |
| 7/09/21         | 33.541         | onderhoud 2e jaar                 | Uitvoeren |
| 7/09/21         | 33.541         | remvloeistof                      | Vervangen |
| 7/09/21         | 33.541         | temperatuur sensor roetfilter/DPF | Vervangen |
| 13/08/20        | 18.075         | onderhoud 1e jaar                 | Uitvoeren |
| 17/12/19        | 8.293          | bandherstelling                   | Repareren |
| 7/11/19         | 5.904          | banden                            | Uitvoeren |
| 7/11/19         | 5.904          | wiel balanceren                   | N.v.t.    |