

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VBD8EA3 K8070065	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G7-21-GD	Model	Astra Sports Tourer 1.0 Turbo 77kW S/S 120 Jaar Ed	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-09-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	204 417 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✗

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/55/16 Zomer 8.0 mm



Pirelli 205/55/16 Zomer 8.5 mm



Pirelli 205/55/16 Zomer 6.0 mm

Pirelli 205/55/16 Zomer 6.0 mm

Exterieur schade

1		Onderdeel Dak Positie - Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	2		Onderdeel Motorkap Positie - Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen
3		Onderdeel Bumper Positie Voor Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	4		Onderdeel Alu velg 16" Positie Rechtsvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling
5		Onderdeel Portier Positie Rechtsvoor Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	6		Onderdeel Portier Positie Rechtsachter Type Deuk Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Smart Repair
7		Onderdeel Scherm Positie Rechtsachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	8		Onderdeel Alu velg 16" Positie Rechtsachter Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling
9		Onderdeel Bumper Positie Achter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	10		Onderdeel Scherm Positie Linksachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen
11		Onderdeel Dorpel Positie Links Type Deuk Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	13		Onderdeel Dakstijl Positie Links Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen
15		Onderdeel Portier Positie Linksachter Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	16		Onderdeel Portier Positie Linksvoor Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen

12



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

14



Onderdeel	Kofferafdekking
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen