DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VBE8ER3 N8030706	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	N1-90-TH	Model	Astra Sports Tourer 1.2 turbo 81kW Design ; Tech 5	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-12-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	55 137 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-10-2025	Terminal	Ayvens Veghel



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✔
Cruise control	✔
Navigatiesysteem	✔
Lichtmetalen velgen	✔
Elektrisch bedienbare zetels	✔
Metaallak	✔
Centrale vergrendeling	✔
Electrische bedienbare ramen	✔
Half lederen bekleding	✔
Dakrails	✔
Parkeersensoren	✔
Audiosysteem	✔
Led verlichting	✔

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✔
Kofferafdekking	✖

Documentenlijst

Handleiding	✔
Onderhoudsboekje	✔
Sleutel	✔
Sleutel met afstandsbediening	✔
Navigatie software	✔

DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

Banden

Continental 205/55/16 Zomer 7.5 mm

Pirelli 205/55/16 Zomer 7.0 mm



Pirelli 205/55/16 Zomer 6.5 mm

Pirelli 205/55/16 Zomer 6.5 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Alu velg 16'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

3



Onderdeel	Alu velg 16'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4

Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

5

Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7

Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9

Onderdeel	Dakspoiler
Positie	Achter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

10

Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

11

Onderdeel	Scherm
Positie	Linksvoor
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1

Onderdeel	Kofferafdekking
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

6

Onderdeel	Paneelbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

8

Onderdeel	Stoelzitting
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

Opmerkingen

Opslagpark : Ayvens Veghel