

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VBE8ER4 N8028219	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	N4-46-JF	Model	Astra Sports Tourer 1.2 turbo 81kW Design & Te	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-10-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	113 483 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	09-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/55/16 Zomer 8.0 mm		Pirelli 205/55/16 Zomer 8.0 mm	
Continental 205/55/16 Zomer 6.5 mm		Continental 205/55/16 Zomer 6.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Voor Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Voorruit - Steenslag - Ter info
3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16' Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling	4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair
5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherf Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair	6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen
7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherf Linksachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16' Linksachter Kras - Forfait herstelling
9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16' Linksvoor Kras - Forfait herstelling

Interieur schade

11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Stoelzitting leer Linksvoor Versleten - Ter info
----	---	---	--