


Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **N457TX**
 Model **Astra Sports** 1e **10/01/2022**
Tourer tenaamstelling
 Versie **1.2 turbo 81kW**
Design & Tech
 Chassisnummer **W0VBE8ER4N8030598**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **112924**

Datum & plaats van inspectie

Datum 28/05/2025 8:49:23
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				548,47	-164,54	383,93
61272648	Bumper V	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)	548,47	-164,54	383,93
61272649	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61272650	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61272647	Dakstijl L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61272646	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	548,47 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-164,54 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	383,93 €

Schades zonder groep**61272648** Bumper V

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)

**61272649** Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**61272650** Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**61272647** Dakstijl L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**61272646** Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

