

Voertuiggegevens

Merk **Opel** Kentekenplaat **N688PZ**
 Model **Astra Sports** 1e **10/12/2021**
Tourer tenaamstelling
 Versie **1.2 turbo 81kW**
Design & Tech
 Chassisnummer **W0VBE8ER6N8030442**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **134328**

Datum & plaats van inspectie

Datum 24/06/2025 7:20:34
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				504,58	-151,37	353,21
62208641	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	504,58	-151,37	353,21
62208640	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
62208637	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
62208638	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
62208639	Voorruit	Steenslag	Glasherstel		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	504,58 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-151,37 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	353,21 €

Schades zonder groep**62208641** Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**62208640** Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**62208637** Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**62208638** Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

**62208639** Voorruit

Steenslag

Glasherstel

