

Kenteken	K580VZ
Merk Model	Opel Astra 1.2 turbo 96kW S/S Business Elegance Sports Tourer
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	26-03-21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
28-03-25	131.837	APK
28-03-25	131.837	Handrem mechanisme
25-03-25	0	Accu
04-10-24	120.945	Onderhoudsbeurt
04-10-24	120.945	Remblokken achterzijde
04-10-24	120.945	Remblokken voorzijde
04-10-24	120.945	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
04-10-24	120.945	Sleutelbatterij
04-10-24	120.945	Vervanging band
02-07-24	114.970	Reparatie band(en)
21-03-24	105.735	Parkeersensor
21-03-24	105.735	Radiator
31-01-24	100.902	Reparatie band(en)
24-01-24	100.033	Vervanging band
25-10-23	89.957	Hoofdkoppelings cilinder
20-10-23	89.957	Onderhoudsbeurt
20-10-23	89.957	Ruitenwisserblad(en) achterzijde
12-04-23	69.784	Reparatie band(en)
09-02-23	59.557	Onderhoudsbeurt
09-02-23	59.557	Remblokken achterzijde
09-02-23	59.557	Remblokken voorzijde
09-02-23	59.557	Remvloeistof
09-02-23	59.557	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
09-02-23	59.557	Sleutelbatterij
17-02-22	29.294	Onderhoudsbeurt
17-02-22	29.294	Ruitenwisserblad(en) achterzijde
17-02-22	29.294	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
17-02-22	29.294	Sleutelbatterij
13-12-21	23.383	Reparatie band(en)
17-06-21	6.799	Reparatie band(en)