

Athlon Germany GmbH  
Am Seestern 24  
40547 Düsseldorf

25.07.2025

Bei Rückfragen und Zahlungen  
Bitte unter Angabe der  
Gutachten-Nummer

10N0F5C01G

## Gutachten

Betreff	:	Kaskoschaden
Aktenzeichen/Schaden-Nr.	:	12070087 / 12070087
Versicherungsnehmer	:	Athlon Germany GmbH Am Seestern 24 40547 Düsseldorf
Auftrag vom	:	24.07.2025
Schaden vom	:	23.07.2025
Besichtigungsdatum/ Ort Verkehrssicherheit	:	25.07.2025 CAT Recontec GmbH : fahrbereit, verkehrssicher

## Zusammenfassung der Einzelergebnisse

Reparaturkosten	ohne MwSt.	11.451,46 EUR
Abzüge nfa E-Teile	ohne MwSt.	0,00 EUR
Abzüge nfa Lack	ohne MwSt.	<u>0,00 EUR</u>
Reparaturkosten nach Abzug 19,0 % MwSt. auf Reparaturkosten	ohne MwSt. MwSt.	11.451,46 EUR <u>2.175,78 EUR</u>
Reparaturkosten	incl. MwSt.	<u>13.627,24 EUR</u>

Die vertragsgemäß vereinbarte Selbstbeteiligung ist noch in Abzug zu bringen.

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	K-CO 9897
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbau:	Kombi
Fabrikat:	Opel
Typ / Untertyp:	Astra K Sports Tourer (10.2015->) Ultimate Start/Stop
KBA-Nummer:	1844/ALM
Fzg.Ident.-Nummer:	W0VBE8EV0N8035519
Baujahr:	12.2021
Erstzulassung:	22.06.2022
Motorart / Bauform / Zylinder:	Diesel / Reihenmotor / 3
Getriebe / Anzahl der Gänge:	manual / 6
Schadstoffklasse:	Euro 6d
Leistung in kw:	90
Hubraum in ccm:	1496
Verbrauch:	4,1 ltr / 3,1 ltr / 3,5 ltr / 92 g/km
Anzahl der Türen:	5
Maße über Alles in mm:	4702 x 1871 x 1510
Radstand:	2662
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	5
Laufleistung in km abgelesen:	147852
Leermasse in kg:	1.395
Gesamtmasse in kg:	1.945
Nutzlast in kg:	550
Bereifung:	v.l. 225/45R17 v.r. 225/45R17 h.r. 225/45R17 h.l. 225/45R17
Farbe / Lackart:	Argon Silber/Ice Silver (M2) / Metallic (2-Schicht)
Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10N0F5C01G**

Hüsges

---

Aufgrund des mir erteilten Auftrages vom 24.07.2025 wurde das vorbezeichnete Fahrzeug aus Beweissicherungsgründen nach kaskomäßigen Grundsätzen besichtigt.

Besichtigungsdatum: 25.07.2025

Besichtigung: CAT Recontec GmbH Düren

Nachstehende Feststellungen betreffen Umfang und Höhe des Schadens.

### **Schadenhergang**

Hierüber bin ich im einzelnen nicht unterrichtet. Nach dem Schadenbild hat das Fahrzeug einen Streifschaden rechts erhalten.

### **Beschädigungen**

Die Beschädigungen werden durch die im Bildteil beigefügten Lichtbilder verdeutlicht.

Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf die spezifizierte Schadenkalkulation.

### **Schadenbedingter Lackierungsumfang**

siehe Auswertung

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

## **Schadenermittlung**

Gemäß der elektronischen Auswertung sind Reparaturaufwendungen in Höhe von ohne Mehrwertsteuer zu erwarten.

**11.451,46 EUR**

Da das Fahrzeug im nicht demontierten Zustand besichtigt wurde, sind nach Fertigstellung des Fahrzeuges Abweichungen des genannten Betrages noch möglich.

Bedingungsgemäße Abzüge nfa sind nicht vorzunehmen.

Der Gesamtkaskoschaden beträgt ohne Mehrwertsteuer

**11.451,46 EUR**

Vom vorgenannten Betrag ist noch die mir nicht bekannte vertragsgemäß vereinbarte Selbstbeteiligung in Abzug zu bringen.

Vorstehendes Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet.



Der Sachverständige

"Datenschutz ist für uns wichtig! Ihrem Gutachten fügen wir eine aktuelle Datenschutzerklärung bei."

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

#### Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	10N0F5C01G
Anlagedatum	25.07.2025
Ordnungsnummer	99933240 20250725113315495

#### Fahrzeugdaten

Hersteller:	Opel	Amtliches Kennzeichen	K-CO 9897
Haupttyp:	Astra K Sports Tourer (10.2015->)	Erstzulassung:	22.06.2022
Untertyp:	Ultimate Start/Stop	Laufleistung laut Tacho:	147.852 km
VIN:	W0VBE8EV0N8035519	Fahrzeugfarbe:	Argon Silber/Ice Silver (M2)
DAT Europa-Code®:	01 650 146 066 0013	Farbcode:	GAN
KBA-Schlüssel:	1844/ALM		
Motor:	Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT		
Karosserie:	Karosserie: 5-türig		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit	6244		

#### Serienausstattung

18618 Abbiegelicht	01502 Innenraum-Paket
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik
01002 Alcantara-Paket	39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
37605 Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	10005 Karosserie: 5-türig
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	29003 Klimaautomatik 2-Zonen
26010 Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	26901 Kopf-Airbag-System
24401 Audiobedienung am Lenkrad	12933 Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
00424 Ausstattungs-Niveau E	27402 Laderaumabdeckung
15302 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	33306 Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
15807 Außenspiegel Wagenfarbe	33307 Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
24749 Bluetooth Audio-Streaming	69009 Lenkrad (Leder)
25508 Bordcomputer	69302 Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
40801 Bremsassistent	69005 Lenkrad heizbar
25606 Check-Control-System	69000 Lenkrad mit Multifunktion
24050 DAB-Tuner (Radioempfang digital)	69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
11443 Dach, Design-Ausführung (Chrom)	37709 Leseleuchten im Fond
27805 Dachhimmel schwarz	01703 Licht-Paket
16198 Dachreling schwarz, hochglänzend	27300 Mittelarmlehne hinten
01124 Design-Paket: high gloss Exterieur	27213 Mittelarmlehne vorn verschiebbar
25300 Drehzahlmesser	25033 MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
97783 Ecoflex	18300 Nebelscheinwerfer
18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht	01076 OPC-Line Interieur-Paket
13125 Einstiegsleisten mit Schriftzug	25800 Parkpilotensystem vorn und hinten
70314 Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	26603 Pedale Aluminium
70103 Elektron. Traktionskontrolle	61907 Reifen 225/45 R17 ..V
31992 Ergonomiesitz vorn links	25903 Reifendruck-Kontrollsysteem
31991 Ergonomiesitz vorn links/rechts	39805 Rückfahrkamera (digital)
26723 Fahrassistenz-System: Abstandswarner	33508 Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
40955 Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	33514 Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
70603 Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	19101 Scheibenwischer mit Regensorse
40963 Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	35507 Schließ-/Startsystem Keyless Open
40799 Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	26903 Seitenairbag vorn
25792 Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken	69810 Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
42907 Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	01906 Sicht-Paket
41165 Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	29503 Sitzheizung hinten
35518 Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	29500 Sitzheizung vorn
25927 Farbdisplay (8,0 Zoll)	37905 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
35002 Fensterheber elektrisch hinten	77601 Start/Stop-Anlage
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	39010 Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
20031 Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	18913 Tagfahrlicht LED
40803 Feststellbremse elektrisch	02352 Technologie-Paket Park & Go
39806 Frontkamera	36404 Türgriffe außen Wagenfarbe
	25043 USB-Schnittstelle hinten (2-fach)

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
 Hüsges

22715 Frontscheibe geräuschkämmend  
 29390 Fußraumausströmer im Fond  
 26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
 75205 Getriebe 6-Gang  
 18802 Heckleuchten LED

18023 Voll-LED (IntelliLux)  
 38105 Wegfahrsperre  
 22203 Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)  
 35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

24610 6 Lautsprecher  
 03307 Aerodynamik-Paket  
 26910 Airbag Beifahrerseite abschaltbar  
 37594 Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel  
 14805 Antennen-Diversity  
 04312 Assistenz-Paket  
 72801 Batterie 80 Ah  
 40190 Bremsanlage: Bremssystem elektro-hydraulisch (E-Boost)  
 40706 Bremsscheiben 15"  
 40658 Bremsscheiben vorn 276 mm  
 14711 Dachantenne im Haifischflossen-Design (schwarz)  
 18597 Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung  
 13102 Einstiegsleisten (Aluminium)  
 28602 Elektrische Schnellheizung (Quickheat)  
 70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)  
 40798 Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent  
 40969 Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung  
 18680 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung  
 74311 Generator 170 A  
 33301 Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne

27605 Gepäckraum-Abtrennung (Netz)  
 29099 Kältemittel R 1234 YF  
 12870 Kühlerjalousie, regelbar  
 69707 Lenkgetriebe mit verringertem Lenkeinschlag  
 69101 Lenkrad (Leder 3-Speichen)  
 18208 Leuchtweitenregelung automatisch  
 48323 LM-Felgen 7,5x17 (5-Doppelspeichen)  
 19098 Luftfeuchtesensor  
 11103 Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung  
 82964 Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT (F 15 DVH / LXD)  
 00138 Produktionsstätte: England (Ellesmere)  
 68707 Reserverad als Notrad  
 39804 Rückfahrkamera  
 77274 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d  
 77030 SCR-System (AdBlue-Technologie)  
 69806 Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor  
 32916 Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage  
 32705 Sitz vorn rechts höhenverstellbar  
 32915 Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage  
 02394 Winter-Paket Premium

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

## Ersatzteile

Preisdatum 01.07.2025

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	24112	39094745	TUER (ROHBAU) H.R.	1	1.137,85	1.137,85
E		39161689	DICHTUNGSFOLIE TUER H.R.	1	25,97	25,97
E		93165589	DICHTMITTEL BOERDELKANTE HINTERTUER R.	1	28,37	28,37
E		YQ00975280	WASSERABWEISER TUER R.	1	24,26	24,26
E	43712	39011391	KOTFLUEGEL V.R.	1	253,16	253,16
E	47110	39069824	FRONT-/STOSSF.-VERKLEIDUNG (PARKPILOT UND PARKASSISTENZSYSTEM)	1	674,75	674,75
E	53122	39246005	SEITENWAND R.A. KPL.	1	1.078,25	1.078,25
E		1699686780	STRUKTURKLEBSTOFF SEITENTEIL R.	1	86,93	86,93
E			REPARATURSATZ, Besteht aus:			
		13438214	NIET KAROSSERIEARBEITEN -> (4,8 X 10 / TYP: B 1)	16	1,25	20,00
E		YR00186980	STOPFEN WASSERABLAUF	3	1,17	3,51
E		YR00176780	ANKERPLATTE	1	3,93	3,93
E		YQ00158880	VERSCHLUSSDECKEL	7	4,48	31,36
E		39139299	GERAEUSCHDAEMMUNG	1	2,29	2,29
E		39046215	GERAEUSCHDAEMMUNG	1	11,78	11,78
E		24438285	KLEBEFOLIE	2	8,23	16,46
E		13475822	ISOLIERUNG	1	15,67	15,67
E	57010	39217458	HECK-/STOSSF.-VERKLEIDUNG (PARKPILOT / ASSIST)	1	639,82	639,82
		YR00121280	SCHRAUBE 6 X 23	3	2,56	7,68

## Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
----	-----	-----	-----------	-----	-------	------	----------	----------

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10N0F5C01G**

Hüsges

A	9702	144 137 4 040	GESAMTVORGABE ANBAUTEILE KOTFLUEGEL R. KPL. A+E	K		0,40	161,00	64,40
A	9704	144 227 4 040	GESAMTVORGABE ANBAUTEILE TUER BIS FENSTERLINIE V.R. A+E	K		0,70	161,00	112,70
A	9756	ARBEITSAUFWA ND	ANBAUTEILE HECKVERKLEIDUNG A+E HECKVERKLEIDUNG AUSGEBAUT	K		0,10	161,00	16,10
E	24112	011 140 0 126	TUER (AUSGEBAUT) H.R. ERS.	K		2,00	161,00	322,00
E	43712	010 226 0 002	KOTFLUEGEL V.R. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT)	K		1,10	161,00	177,10
E	47110	142 012 0	FRONTVERKLEIDUNG KPL. A+E/ERS. UMFAST: GESAMTVORGABE ANBAUTEILE FRONTVERKLEIDUNG A+E	K		1,20	161,00	193,20
S		204 104 2	NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN	K		0,10	161,00	16,10
A		141 118 0 050	MEHRAUFWAND PARKPILOTSYSTEM V.	K		0,20	161,00	32,20
A		141 118 0 029	MEHRARBEIT BEI/ZU FZG. MIT NEBELSCHEINWERFER	K		0,20	161,00	32,20
A		144 027 4 055	ZUSATZARBEIT LUFTABWEISER	M		0,10	157,75	15,78
E	53122	011 140 0	TEILERSATZ SEITENWAND RECHTS (TRENNSTELLE MITTE C-SAEULE)	K		15,80	161,00	2.543,80
A		011 140 0 136	MEHRARBEIT BEI/ZU FZG. MIT KOPF-AIRBAG-SYSTEM (ARBEITEN FZG.-SEITE RECHTS)	K		1,30	161,00	209,30
E	57010	011 160 0 106	HECKVERKLEIDUNG ERS. (AUSGEBAUT)	K		0,20	161,00	32,20
A		142 134 0 010	MEHRAUFWAND PARKSENSOREN H.	K		0,30	161,00	48,30
E	98935	141 251 0 017	DICHTMITTEL BOERDELKANTE HINTERTUER R. AUFTRAGEN	K		0,20	161,00	32,20
I	20188	011 060 2	TUER V.R. INST.	K		* 3,50	161,00	563,50

## Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: Metallic (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (35,00)	Ges. Pr.
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	1,70	314,50	110,08	424,58
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE	0,50	92,50	32,38	124,88
2	20188	INSTANDSETZ UNG	VORDERTUER AUSSEN R.	1,60	296,00	103,60	399,60
4	24112	NEUTEIL-M	HINTERTUER R. KPL.	1,50	277,50	97,13	374,63
4	43712	NEUTEIL-M	KOTFLUEGEL V.R.	0,90	166,50	58,28	224,78
3	47110	NEUTEIL-K-V	FRONTVERKLEIDUNG	1,20	222,00	77,70	299,70
4		NEUTEIL-S	SEITENWAND H.R.	2,90	536,50	187,78	724,28
3	57010	NEUTEIL-K-V	HECKVERKLEIDUNG	1,30	240,50	84,18	324,68

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

## Zusammenfassung

### Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	Gesamtpreis
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	4.062,04
<b>Gesamtsumme</b>	<b>81,24</b>

### Summenblock Arbeitslohn

Karosserie	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Mechanik	27,30	161,00	4.395,30
<b>Summe aller Arbeitslöhne</b>	<b>0,10</b>	<b>157,75</b>	<b>15,78</b>
	<b>27,40</b>	<b>4.411,08</b>	

### Summenblock Lackierung

#### Lohn

Lohn	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
	11,60	185,00	2.146,00

#### Material

Lackmaterial pauschal (35,00% von 2146,00)	Gesamtpreis
	751,10

### Summe Lackierung

Summe Lohn	Gesamtpreis
Summe Material	2.146,00
<b>Summe Lackierung</b>	<b>751,10</b>

### Gesamtsummen

Summe Ersatzteile	Gesamtpreis
Summe Arbeitslöhne	4.143,28
Summe Lackierung	4.411,08
<b>Reparaturkosten netto</b>	<b>2.897,10</b>
Mehrwertsteuer (19,00%)	2.897,10
<b>Reparaturkosten brutto</b>	<b>11.451,46</b>
	2.175,78
	13.627,24

Alle Beträge in EUR

## Legende

### S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.  
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe  
 (=ETN nicht zur Bestellung geeignet)

+=neue Position aus Reparaturlogik

\*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein \* am Anfang steht)

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

»=Fremdleistung  
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste  
d=Preis aus DMS  
T=Technische Prüfung  
>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt  
✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt  
^=Steuerneutral Position  
APN=Arbeitspositionsnummer  
ETN=Ersatzteilnummer  
Pr.=Preis  
ME=Materialeinheit  
MP=Materialpunkte  
Std.=Stunde  
ZE=Zeiteinheit

≡=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen  
A=Zeit gemäß Ausbeulformel  
BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl  
AW=Arbeitswert  
DVN=Datenverarbeitungsnummer  
Ges. Pr.=Gesamtpreis  
Pr./Stk.=Preis pro Stück  
MK=Materialkosten  
RC=Reparaturcode  
Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Willich, 25.07.2025

## Bildanlage

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

Bild Nr. 001




Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10N0F5C01G**

Hüsges

---

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011




Bild Nr. 012



Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

---

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014




Bild Nr. 015




Bild Nr. 016



Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

---

Bild Nr. 017




Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

Bild Nr. 021




Bild Nr. 022



Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Willich, 25.07.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. 10N0F5C01G**  
Hüsges

---

Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027

