

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/15

Plate Number **G4-54-SN**
 Make **OPEL**
 Model **Astra Sports Tourer**
 Vehicle Description **1.5 CDTI S/S 90kW Elegance**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/08/07	100952 KM	damage	• Damage	• SternPoint Wateringen
2024/10/07	144000 KM	damage	• Damage	• SternPoint Wateringen
2024/03/15	123832 KM	repair	• R.Schijf+blokk.V - Carrosserie Batterij - NOx sensor - Achter 225/40 R18 92W - Links - Achter Opel OH Groot 225/40 R18 92W - Links - Voor Remmen - Remvloeistof - Bandreparatie 225/40 - R18 92W - Rechts Voor 225/40 R18 92W - - Rechts Achter	• MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT • MOTORHUIS DELFT

				MOTORHUIS DELFT
2024/11/21	149456 KM	repair	- Pedaalrubber rem - Brandstof dieseGloeistift 225/40 R18 92W - Links - Achter 225/40 R18 92W - Rechts Achter Ad-blue - zonder beurt - Deeltjesteller EURO 6 225/40 R18 92W - - Rechts Voor Opel even - jaarbeurt Instrumenten - Mot man compute 225/40 R18 92W - Links - Voor Pedaalrubber - koppeling APK icm - beurt	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2025/08/21	180834 KM	repair	- Opel OH Klein Ad-blue - zonder beurt	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT

2022/01/28	51583 KM	repair	- Ad-blue tijdens beurt - Carrosserie Batterij	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2024/06/01	131116 KM	repair	Stranding BI	ANWB BV
2025/03/24	164996 KM	repair	225/40 R18 92Y - Rechts Voor 225/40 R18 92Y - Links Achter Remblokk.achter 225/40 R18 92Y - Rechts Achter 225/40 R18 92Y - Links Voor	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2021/10/25	41568 KM	repair	- Brst. InspuitinInspuitcomputer - Ad-blue tijdens beurt	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2024/09/17	142741 KM	repair	225/40 R18 92Y - Rechts Achter 225/40 R18 92Y - Links Voor 225/40 R18 92Y - Rechts Voor 225/40 R18 92Y - Links Achter	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2021/12/04	44000 KM	repair	Stranding BI	ANWB BV
2023/05/15	93997 KM	repair	Instrumenten Mot man compute	MOTORHUIS DELFT

2024/12/24	152112 KM	repair	Koel-/verw systWaterpomp Carrosserie Batterij Grill shutter	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2024/12/06	152065 KM	repair	Instrumenten Mot man compute	MOTORHUIS DELFT
2021/07/23	32011 KM	repair	None	MOTORHUIS DELFT
2022/11/03	75662 KM	repair	Remblokk.achter APK Zonder beurt 225/40 R18 92W - Links Voor 225/40 R18 92W - Links Achter 225/40 R18 92W - Rechts Achter 225/40 R18 92W - Rechts Voor Remblokk.voor	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2022/06/01	61844 KM	repair	Ad-blue zonder beurt Remmen Remvloeistof Opel OH Groot	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT

2022/08/04	69153 KM	repair	Ad-blue tijdens beurt	MOTORHUIS DELFT
2025/02/26	27104 KM	repair	Stranding BI	ANWB BV
2023/11/13	110595 KM	repair	225/40 R18 92W - Links Achter 225/40 R18 92W - Rechts Achter Deeltjesteller EURO 6 225/40 R18 92W - Links Voor Ruitewiss.blad A - Links APK Zonder beurt 225/40 R18 92W - Rechts Voor	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT
2023/04/11	90897 KM	repair	225/40 R18 92W - Rechts Voor 225/40 R18 92W - Links Voor 225/40 R18 92W - Links Achter Opel OH Klein 225/40 R18 92W - Rechts Achter	- MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT - MOTORHUIS DELFT