


Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VDD6E70 JC479704	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	TP-57-8K	Model	Karl 1.0 Start/Stop ROCKS Online Edition 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-09-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	24 050 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	26-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✗

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 185/55/15 Zomer 6.0 mm		Continental 185/55/15 Zomer 5.5 mm	
Continental 185/55/15 Zomer 6.0 mm		Continental 185/55/15 Zomer 6.5 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Alu velg 15'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

5



Onderdeel

Dashboard

Positie

-

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

7



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

10



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

12



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

14



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

16



Onderdeel

Beschermstrip bumper

Positie

Voor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

3



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

6



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

11



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Alu velg 15'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

15



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

1



●●

Onderdeel	Hoedenplank
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

4



●●●●

Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

9



●●●

Onderdeel	Hoofdsteun stof
Positie	Rechtsachter
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Forfait vervangen