

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/30

Plate Number **TR-47-5P**
 Make **OPEL**
 Model **Karl**
 Vehicle Description **1.0 Start/Stop Edition 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2019/11/09	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RA (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Almere Stad, ,
2024/09/11	127342 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Diagn.Eind.Cont - NVT - Uitvoeren Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	- Bosch Car Service Theunissen B.V., , - Bosch Car Service Theunissen B.V., , - Bosch Car Service Theunissen B.V., , - Bosch Car Service Theunissen B.V., ,
2023/10/11	112785 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Theunissen B.V., , - Bosch Car Service Theunissen B.V., , - Bosch Car Service Theunissen B.V., ,

				• Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., ,
2022/09/27	90506 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Remblokken Voor - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., ,
2022/06/22	84190 KM	repair	• Kachelmotor - Electrische storing - Vervangen Airco contr. - NVT - Uitvoeren Airco verdamper - lek - Repareren	• Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., ,
2022/03/16	77820 KM	repair	• Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Kachelmotor - luidruchtig - Reinigen	• Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., ,
2021/09/17	66925 KM	repair	• Bandvervanging - NVT	• Bosch Car Service

			- Uitvoeren Band.sp.sensor - Werkt niet - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., ,
2020/12/03	51204 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2020/10/30	48801 KM	repair	• Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren Band buiten - lek - Repareren Bougie - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., ,
2019/10/04	26432 KM	repair	• Int luchtfilter - versleten - Vervangen Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	• Bosch Car Service Theunissen B.V., , • Bosch Car Service Theunissen B.V., ,