

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/10

Plate Number **G8-12-GD**
 Make **OPEL**
 Model **Karl**
 Vehicle Description **1.0 Start/Stop 120 Jaar Edition 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2019/12/16	0 KM	damage	Spatbord LV (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Rosenboom, ,
2025/08/19	58458 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Diagn.Eind.Cont - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	- Profile Utrecht, Nooteboom, , - Profile Utrecht, Nooteboom, , - Profile Utrecht, Nooteboom, , - Profile Utrecht, Nooteboom, ,
2023/08/02	38280 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2023/08/01	38219 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Uitlijning	- Profile Zakelijk B.V., , - Profile Utrecht, Nooteboom, ,

			voor - NVT - Afstellen	• Profile Utrecht, Nooteboom, , • Profile Utrecht, Nooteboom, , • Profile Utrecht, Nooteboom, ,
2023/03/23	39920 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Airco - Reinigen - NVT - Uitvoeren Remvoering - luidruchtig - Reinigen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Profile Utrecht, Nooteboom, , • Profile Utrecht, Nooteboom, , • Profile Utrecht, Nooteboom, , • Profile Utrecht, Nooteboom, ,
2021/11/30	25222 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Remtrommel - Verroest - Reinigen	• Profile Houten, , • Profile Houten, , • Profile Houten, ,
2020/11/03	17313 KM	repair	• Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren	• Bosch Car Service Breukelen, ,