

Kentekenplaat ZN278N Merk: Opel Model: Karl Versie: 1.0 Start/Stop 120 Jaar Edition Chassisnummer W0VDD6E79KC780957 Kilometerstand 67528 1ste tenaamstelling 28-06-19 Carrosserie uitvoering Hatchback Aandrijving: Voor Versnellingsbak Handgeschakeld 5 versne Brandstof: Benzine Euronorm:	ALGEMENE GEGEVENS		Ja	Nee	ALGEMENE GEGEVENS																																									
	Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels		☐	☒	<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Maat</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Maat</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>VL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR			
	Locatie	Profiel	Maat	Make																																										
	VL																																													
	AL																																													
	VR																																													
	AR																																													
	Locatie	Profiel	Maat	Make																																										
	VL																																													
	AL																																													
VR																																														
AR																																														
Onderhoudsboek aanwezig		☒	☐																																											
Instructieboek aanwezig		☒	☐																																											
Herstelkit aanwezig		☒	☐																																											
2		☒	☐																																											
		☒	☐																																											
		☒	☐																																											
		☒	☐																																											
Aantal zitplaatsen: 5 Type lak: Uni		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Hulpmateriaal</th> <th>Ja</th> <th>Nee</th> <th>Ok</th> <th>N. Ok</th> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal/230V)</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Hulpmateriaal		Ja	Nee	Ok	N. Ok	Aantal laadkabels (normaal/230V)		0				Aantal laadkabels (snelladen)		0																							
Hulpmateriaal		Ja	Nee	Ok	N. Ok																																									
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0																																												
Aantal laadkabels (snelladen)		0																																												

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts			UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Schade plaats	Soort				
1	Interieur	Geur				
2	Bumper V	Kras(sen)				
4	Deur V R	Kras(sen)				
			Carkit ☒ Elect. ramen V ☒ Type navigatiesysteem ☐			
			Centrale deurvergrendeling ☒ Elect. ramen A ☐ Type airco ☐			
			Type kofferafdekking ☐			
			UITRUSTING EXTERIEUR			
			Parkeersensoren V ☒			
			Parkeersensoren A ☒			

ADRES INNAME 21-05-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH	ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot	Dealer
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt			
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig?			
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende	Handtekening
		Geen tegenpartij (Bestuurder)	Niet ondertekend. Geen tegenpartij.