



Opel Karl: ZN278N

Chassisnummer:	W0VDD6E79KC780957	Versie:	1.0 Start/Stop 120 Jaar Edition
1ste tenaamstelling:	28/06/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	67528	Kilowatt:	55
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Sovereign Silver Metallic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling	Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Type trekhaak
Elect. ramen V		Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem	
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof	
Type airco	Airco manueel	
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig	
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig	

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					4.0
Bandenprofiel diepte V R					4.6
Bandenprofiel diepte A L					5.3
Bandenprofiel diepte A R					4.8
Bandenmaat V L					165/65 R 14 79 T
Bandenmaat V R					165/65 R 14 79 T
Bandenmaat A L					165/65 R 14 79 T
Bandenmaat A R					165/65 R 14 79 T
Type band V L					Zomer
Type band V R					Zomer
Type band A L					Zomer
Type band A R					Zomer
Bandenmerk V					256
Bandenmerk V R					256
Bandenmerk A L					256
Bandenmerk A R					256
Voorzijde	Links	165 / 65 / 14 / 79 / T /	4,0 mm	Continental	Zomer
	Rechts	165 / 65 / 14 / 79 / T /	4,6 mm	Continental	Zomer
Achterzijde	Links	165 / 65 / 14 / 79 / T /	5,3 mm	Continental	Zomer
	Rechts	165 / 65 / 14 / 79 / T /	4,8 mm	Continental	Zomer

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Interieur, Geur, Ozonbehandeling (Rook)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

