

## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                         |                 |         |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| Chassisnr.         | W0VDD6E7X KC807261 | Merk                 | OPEL                                    | Onderhoudsdatum | -       |
| Kenteken           | ZT-05-5V           | Model                | Karl 1.0 Start/Stop 120 Jaar Edition 5d | Km stand onderh | -       |
| Inschrijvingsdatum | 08-08-2019         | Bouwjaar             | 2019                                    | Kleur           | Wit Lak |
| Km stand           | 93 802 km          | Cylinderinhoud       | 999                                     | Interieurkleur  | Grijs   |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort     | -                                       | Apk datum       | -       |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Handmatig                               | Uitstoot        | -       |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | 5                                       |                 |         |

## Inspectie gegevens

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspectiedatum                                                                      | 21-05-2025                                                                         | Terminal                                                                           | Dekra Ayvens                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|    |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

## Accessoires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Airconditioning (manueel)    | ✓ |
| Cruise control               | ✓ |
| Navigatiesysteem             | ✓ |
| Centrale vergrendeling       | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen | ✓ |
| Audiosysteem                 | ✓ |

## Verwijderbare items

|                |   |
|----------------|---|
| Mobiliteitsset | ✓ |
| Hoedenplank    | ✓ |


## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Onderhoudsboekje              | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |

## Banden

### Winterbanden

Continental 165/65/14 Winter 7.0 mm



Continental 165/65/14 Winter 7.0 mm



Dunlop 165/65/14 Winter 6.0 mm

Dunlop 165/65/14 Winter 6.0 mm


## Exterieur schade

1



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Linksvoor          |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

2



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Bumper             |
| Positie   | Achter             |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

|   |                                                                                    |           |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 3 |   | Onderdeel | Dorpel             |
|   |                                                                                    | Positie   | Rechts             |
|   |                                                                                    | Type      | Deuk met lakschade |
|   |                                                                                    | Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
|   |                                                                                    | Bewerking | Herstellen         |
|   |                                                                                    |           |                    |
| 4 |  | Onderdeel | Portier            |
|   |                                                                                    | Positie   | Rechtsvoor         |
|   |                                                                                    | Type      | Deuk               |
|   |                                                                                    | Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
|   |                                                                                    | Bewerking | Smart Repair       |
|   |                                                                                    |           |                    |
| 5 |   | Onderdeel | Bumper             |
|   |                                                                                    | Positie   | Voor               |
|   |                                                                                    | Type      | Kras               |
|   |                                                                                    | Omvang    | Lengte (cm) > 10   |
|   |                                                                                    | Bewerking | Herstellen         |
|   |                                                                                    |           |                    |

### Interieur schade

|   |                                                                                     |           |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 6 |    | Onderdeel | Reiniging interieur |
|   |                                                                                     | Positie   | Linksvoor           |
|   |                                                                                     | Type      | Vuil                |
|   |                                                                                     | Omvang    | -                   |
|   |                                                                                     | Bewerking | Reinigen            |
|   |                                                                                     |           |                     |
| 7 |  | Onderdeel | Reiniging interieur |
|   |                                                                                     | Positie   | Centraal            |
|   |                                                                                     | Type      | Vuil                |
|   |                                                                                     | Omvang    | -                   |
|   |                                                                                     | Bewerking | Reinigen            |
|   |                                                                                     |           |                     |