

Kentekenplaat Merk: Model: Versie: Chassisnummer Kilometerstand 1ste tenaamstelling Carrosserie uitvoering Aandrijving: Versnellingsbak Brandstof: Euronorm:		VVK72Z Opel Movano L3H2 2.3CDTI 99kW 3.5T W0VMR8600MB253218 126264 18-05-21 Voor Handgeschakeld 6 versne Diesel	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja Nee Onderhoudsboek aanwezig Instructieboek aanwezig Herstelkit ontbreekt 1	ALGEMENE GEGEVENS <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Hulpmateriaal <table><tr><td>Aantal laadkabels (normaal/230V)</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Ok</td><td>N. Ok</td></tr><tr><td>Aantal laadkabels (snelladen)</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				Aantal laadkabels (normaal/230V)	Ja	Nee	Ok	N. Ok	Aantal laadkabels (snelladen)	0																																	
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																																																		
VL																																																																																					
AL																																																																																					
VR																																																																																					
AR																																																																																					
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																																																		
VL																																																																																					
AL																																																																																					
VR																																																																																					
AR																																																																																					
Aantal laadkabels (normaal/230V)	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																																																																	
Aantal laadkabels (snelladen)	0																																																																																				
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts <table><tr><th>N°</th><th>Schade plaats</th><th>Soort</th></tr><tr><td>1</td><td>Contactsleutel</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>2</td><td>Handgreep binnen</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>3</td><td>Stoelbekleding zitting VL</td><td>Scheur</td></tr><tr><td>4</td><td>Interieur</td><td>Vuil</td></tr><tr><td>5</td><td>Deksel/Dop</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>6</td><td>Storing</td><td>Geen of slechte werking</td></tr><tr><td>7</td><td>Interieur</td><td>Geur</td></tr><tr><td>8</td><td>Scherf A L</td><td>Deuk(en)</td></tr><tr><td>9</td><td>Scherf V L</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>10</td><td>Zijwand V L (Bedr.w)</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>11</td><td>Bumper V</td><td>Vervormd / Geforceerd</td></tr><tr><td>12</td><td>Voorruit</td><td>Barst</td></tr><tr><td>13</td><td>Scherf A R sierlijst</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>14</td><td>Schuifdeur R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>15</td><td>Deur V R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>16</td><td>Buitenspiegel R compleet</td><td>Gebroken</td></tr><tr><td>17</td><td>Scherf A R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>18</td><td>Scherf V R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>19</td><td>Herstellingskit banden</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>20</td><td>Achterdeur L</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>21</td><td>Achterdeur R</td><td>Vervormd / Geforceerd</td></tr></table>		N°	Schade plaats	Soort	1	Contactsleutel	Ontbreekt	2	Handgreep binnen	Ontbreekt	3	Stoelbekleding zitting VL	Scheur	4	Interieur	Vuil	5	Deksel/Dop	Ontbreekt	6	Storing	Geen of slechte werking	7	Interieur	Geur	8	Scherf A L	Deuk(en)	9	Scherf V L	Deuk(en) en kras(sen)	10	Zijwand V L (Bedr.w)	Kras(sen)	11	Bumper V	Vervormd / Geforceerd	12	Voorruit	Barst	13	Scherf A R sierlijst	Ontbreekt	14	Schuifdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	15	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	16	Buitenspiegel R compleet	Gebroken	17	Scherf A R	Deuk(en) en kras(sen)	18	Scherf V R	Deuk(en) en kras(sen)	19	Herstellingskit banden	Ontbreekt	20	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	21	Achterdeur R	Vervormd / Geforceerd	UITRUSTING INTERIEUR <table><tr><td>Carkit</td><td>✓</td><td>Centrale deurvergrendeling</td><td>✓</td></tr><tr><td>Elect. ramen V</td><td>✓</td><td>Type airco</td><td>Airc o auto mati sch</td></tr><tr><td>Type kofferafdekking</td><td>N.v.t</td><td></td><td></td></tr></table> UITRUSTING EXTERIEUR <table><tr><td>Schuifdeur R</td><td>✓</td></tr></table>				Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓	Elect. ramen V	✓	Type airco	Airc o auto mati sch	Type kofferafdekking	N.v.t			Schuifdeur R	✓
N°	Schade plaats	Soort																																																																																			
1	Contactsleutel	Ontbreekt																																																																																			
2	Handgreep binnen	Ontbreekt																																																																																			
3	Stoelbekleding zitting VL	Scheur																																																																																			
4	Interieur	Vuil																																																																																			
5	Deksel/Dop	Ontbreekt																																																																																			
6	Storing	Geen of slechte werking																																																																																			
7	Interieur	Geur																																																																																			
8	Scherf A L	Deuk(en)																																																																																			
9	Scherf V L	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																			
10	Zijwand V L (Bedr.w)	Kras(sen)																																																																																			
11	Bumper V	Vervormd / Geforceerd																																																																																			
12	Voorruit	Barst																																																																																			
13	Scherf A R sierlijst	Ontbreekt																																																																																			
14	Schuifdeur R	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																			
15	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																			
16	Buitenspiegel R compleet	Gebroken																																																																																			
17	Scherf A R	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																			
18	Scherf V R	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																			
19	Herstellingskit banden	Ontbreekt																																																																																			
20	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																			
21	Achterdeur R	Vervormd / Geforceerd																																																																																			
Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓																																																																																		
Elect. ramen V	✓	Type airco	Airc o auto mati sch																																																																																		
Type kofferafdekking	N.v.t																																																																																				
Schuifdeur R	✓																																																																																				
ADRES INNAME 04-09-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH	ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot	Dealer																																																																																		
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee																																																																																					
Handtekening Inspecteur	Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening																																																																																		