

Kentekenplaat Merk: Model: Versie: Chassisnummer Kilometerstand 1ste tenaamstelling Carrosserie uitvoering Aandrijving: Versnellingsbak Brandstof: Euronorm:		VLK79V Opel Movano L3H2 2.3CDTI 99kW 3.5T W0VMR8607MB261736 199896 01-09-21 Voor Handgeschakeld 6 versne Diesel	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja Nee Onderhoudsboek ontbreekt Instructieboek ontbreekt Herstelkit aanwezig 1	ALGEMENE GEGEVENS <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal/230V) Aantal laadkabels (snelladen) Ja Nee Ok N. Ok 0 0				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR																																										
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																																																				
VL																																																																																							
AL																																																																																							
VR																																																																																							
AR																																																																																							
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																																																				
VL																																																																																							
AL																																																																																							
VR																																																																																							
AR																																																																																							
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts <table><tr><th>N°</th><th>Schade plaats</th><th>Soort</th></tr><tr><td>1</td><td>Onderhoudsboek</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>2</td><td>Instructieboek</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>3</td><td>Contactsleutel</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>4</td><td>Deur V L</td><td>Deuk(en)</td></tr><tr><td>5</td><td>Zijwand V L (Bedr.w)</td><td>Deuk(en)</td></tr><tr><td>6</td><td>Scherf V L</td><td>Roest / Corrosie</td></tr><tr><td>7</td><td>Dorpel L</td><td>Roest / Corrosie</td></tr><tr><td>8</td><td>Zijwand A L (Bedr.w)</td><td>Deuk(en)</td></tr><tr><td>9</td><td>Bumper V</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>10</td><td>Koplamp R</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>11</td><td>Motorcap</td><td>Deuk(en)</td></tr><tr><td>12</td><td>Voorruit</td><td>Steenslag</td></tr><tr><td>13</td><td>Zijwand A R (Bedr.w)</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>14</td><td>Deur A R sierlijst</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>15</td><td>Deur A R</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>16</td><td>Achterdeur R</td><td>Roest / Corrosie</td></tr><tr><td>17</td><td>Bumper A</td><td>Vervormd / Geforceerd</td></tr><tr><td>18</td><td>Bumper A R hoek</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>19</td><td>Bumper A L hoek</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>20</td><td>Achterdeur L</td><td>Deuk(en)</td></tr><tr><td>21</td><td>Achterdeur L bekleding</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>22</td><td>Achterdeur R bekleding</td><td>Ontbreekt</td></tr></table>			N°	Schade plaats	Soort	1	Onderhoudsboek	Ontbreekt	2	Instructieboek	Ontbreekt	3	Contactsleutel	Ontbreekt	4	Deur V L	Deuk(en)	5	Zijwand V L (Bedr.w)	Deuk(en)	6	Scherf V L	Roest / Corrosie	7	Dorpel L	Roest / Corrosie	8	Zijwand A L (Bedr.w)	Deuk(en)	9	Bumper V	Kras(sen)	10	Koplamp R	Kras(sen)	11	Motorcap	Deuk(en)	12	Voorruit	Steenslag	13	Zijwand A R (Bedr.w)	Deuk(en) en kras(sen)	14	Deur A R sierlijst	Ontbreekt	15	Deur A R	Kras(sen)	16	Achterdeur R	Roest / Corrosie	17	Bumper A	Vervormd / Geforceerd	18	Bumper A R hoek	Kras(sen)	19	Bumper A L hoek	Kras(sen)	20	Achterdeur L	Deuk(en)	21	Achterdeur L bekleding	Ontbreekt	22	Achterdeur R bekleding	Ontbreekt	UITRUSTING INTERIEUR <table><tr><td>Carkit</td><td>✓</td><td>Centrale deurvergrendeling</td><td>✓</td></tr><tr><td>Elect. ramen V</td><td>✓</td><td>Type navigatiesysteem</td><td>Navigatiesysteem full map N.v.t.</td></tr><tr><td>Type airco</td><td>Airco automatisch</td><td>Type kofferafdekking</td><td></td></tr></table>				Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓	Elect. ramen V	✓	Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map N.v.t.	Type airco	Airco automatisch	Type kofferafdekking	
N°	Schade plaats	Soort																																																																																					
1	Onderhoudsboek	Ontbreekt																																																																																					
2	Instructieboek	Ontbreekt																																																																																					
3	Contactsleutel	Ontbreekt																																																																																					
4	Deur V L	Deuk(en)																																																																																					
5	Zijwand V L (Bedr.w)	Deuk(en)																																																																																					
6	Scherf V L	Roest / Corrosie																																																																																					
7	Dorpel L	Roest / Corrosie																																																																																					
8	Zijwand A L (Bedr.w)	Deuk(en)																																																																																					
9	Bumper V	Kras(sen)																																																																																					
10	Koplamp R	Kras(sen)																																																																																					
11	Motorcap	Deuk(en)																																																																																					
12	Voorruit	Steenslag																																																																																					
13	Zijwand A R (Bedr.w)	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																					
14	Deur A R sierlijst	Ontbreekt																																																																																					
15	Deur A R	Kras(sen)																																																																																					
16	Achterdeur R	Roest / Corrosie																																																																																					
17	Bumper A	Vervormd / Geforceerd																																																																																					
18	Bumper A R hoek	Kras(sen)																																																																																					
19	Bumper A L hoek	Kras(sen)																																																																																					
20	Achterdeur L	Deuk(en)																																																																																					
21	Achterdeur L bekleding	Ontbreekt																																																																																					
22	Achterdeur R bekleding	Ontbreekt																																																																																					
Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓																																																																																				
Elect. ramen V	✓	Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map N.v.t.																																																																																				
Type airco	Airco automatisch	Type kofferafdekking																																																																																					
ADRES INNAME 21-07-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH			ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot		Dealer																																																																																	
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt																																																																																							
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee																																																																																							
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening																																																																																			