

V-815-RG OPEL Movano CC 2.3 CDTi BiTurbo 145pk 3500 L3H1 RWD DL S&S

Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R	Datum	22/01/2019	Km stand	8664
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T	Datum	16/04/2019	Km stand	18610
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Ruitenwiss.blad V Ruitenspr.bijvullen Urenbeurten Olie bijvullen Verlichting Diverse lampjes Ad-blue tijdens beurt	Datum	02/09/2019	Km stand	31538
Dealer	NEFKENS NIEUWEGEIN PARKERBAAN te NIEUWEGEIN Wielen / bandenWisselen wiel 195/75 R16 107R	Datum	29/10/2019	Km stand	38535
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Opel OH Klein Ad-blue zonder beurt 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R	Datum	10/12/2019	Km stand	42077
Dealer	NEFKENS NIEUWEGEIN PARKERBAAN te NIEUWEGEIN Verlichting Diverse lampjes	Datum	12/05/2020	Km stand	49057
Dealer	NEFKENS NIEUWEGEIN PARKERBAAN te NIEUWEGEIN Verlichting Diverse lampjes	Datum	15/09/2020	Km stand	60786
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Remblokk.voor Remblokk.achter Laadklep Laadklep smeren Laadklep Laadkl.keuring	Datum	12/10/2020	Km stand	64140
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Opel OH Groot 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T Brst. algemeen Brst hoofdfilte Carrosserie Batterij	Datum	23/03/2021	Km stand	81653

	Ruitenwiss.blad V Ad-blue zonder beurt				
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE APK Zonder beurt Ruitenspr.bijvullen Urenbeurten Olie bijvullen	Datum	21/06/2021	Km stand	91785
Dealer	NEFKENS NIEUWEGEIN PARKERBAAN te NIEUWEGEIN Verlichting Diverse lampjes	Datum	06/10/2021	Km stand	105311
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R Urenbeurten Olie bijvullen	Datum	26/10/2021	Km stand	107695
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Opel OH Klein Remmen Remvloeistof Brst. algemeen LuchtfILTER 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T Carrosserie Batterij Verlichting Achterlichtunit R.Schijf+blokk.V Ruitenwiss.blad V Remblokk.achter	Datum	05/04/2022	Km stand	125592
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE APK Zonder beurt Bandreparatie Laadklep Laadkl bedienin	Datum	02/06/2022	Km stand	130270
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Laadkr/hoogwerkLH.Afstandsbed	Datum	29/06/2022	Km stand	132000
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Koppeling Koppeling compl Koel-/verw systSlang koelsyst	Datum	18/08/2022	Km stand	138670
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Ruitenspr.bijvullen Koel-/verw systKoelvl/antivrie 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R	Datum	26/10/2022	Km stand	147422

V-815-RG OPEL Movano CC 2.3 CDTi BiTurbo 145pk 3500 L3H1 RWD DL S&S

Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Laadklep Laadkl bedienin Urenbeurten Olie bijvullen	Datum	10/01/2023	Km stand	156437
Dealer	NEFKENS NIEUWEGEIN PARKERBAAN te NIEUWEGEIN Instrumenten Mot man compute	Datum	03/05/2023	Km stand	167030
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Opel OH Klein Brst. algemeen Brst hoofdfilte Koel-/verw systRiem/ multiriem APK icm beurt Verlichting Diverse lampjes Electr. algemeeAccu Ruitenwiss.blad V 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T Verlichting Contourverlicht	Datum	12/05/2023	Km stand	167831
Dealer	NEFKENS NIEUWEGEIN PARKERBAAN te NIEUWEGEIN Verlichting Diverse lampjes	Datum	18/07/2023	Km stand	171788
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R 195/75 R16 107R	Datum	18/10/2023	Km stand	175240
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Algemeen Testrit Koppeling Koppeling compl Koppeling Druklager Koppeling Vliegwiël	Datum	16/02/2024	Km stand	181303
Dealer	NEFKENS NIEUWEGEIN PARKERBAAN te NIEUWEGEIN Verlichting Diverse lampjes	Datum	25/03/2024	Km stand	182441
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE Instrumenten Mot man compute Interieur Airbag sleepri Remblokk.voor Remblokk.achter 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T 195/75 R16 107T Uitlijning.voor Interieur Airbag moduul	Datum	17/04/2024	Km stand	183495

V-815-RG OPEL Movano CC 2.3 CDTi BiTurbo 145pk 3500 L3H1 RWD DL S&S			
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE	Datum	03/07/2024 Km stand 187431
	APK Zonder beurt		
	Deeltjesteller EURO 6		
Dealer	BROEKHUIS ZWOLLE te ZWOLLE	Datum	26/08/2024 Km stand 189778
	195/75 R16 110R		
	Bandreparatie		
	Instrumenten Mot man compute		
	Koppeling Koppelingscilin		
	Hulpkoppeling cilinder		

V-815-RG OPEL Movano CC 2.3 CDTi BiTurbo 145pk 3500 L3H1 RWD DL S&S

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
09/01/2018	Obstakel	Nee	Nee	Laadklep
03/18/2019	Inbraak	Nee	Nee	Rechterzijruit
08/27/2019	Geparkeerd -	Nee	Nee	Rechterzijde
10/14/2020	Obstakel	Ja	Nee	Kentekenplaat
10/12/2020	Geparkeerd -	Nee	Nee	Achterzijde
11/04/2020	Onbekend	Nee	Nee	Rechterzijde
11/04/2020	Onbekend	Nee	Nee	Voorbumper
10/12/2020	Geparkeerd -	Nee	Nee	Rechterachterzijde
02/22/2021	null	Nee	Nee	null
02/19/2021	Onbekend	Nee	Nee	Linkerachterlicht
11/28/2023	Overname	Nee	Nee	Rechterzijde
09/27/2022	Obstakel	Ja	Nee	Geen schade
10/26/2023	In - uitparkeren	Nee	Nee	Rechterbuitenspieg
11/27/2024	Inleverschade	Nee	Nee	Linkerachterscherm
01/19/2024	null	Ja	Nee	null
09/30/2024	Inleverschade	Nee	Nee	Achterzijde
10/22/2024	Inleverschade	Nee	Nee	Onderzijde