

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
<b>Kundendaten</b>	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	

<b>Fahrzeugdaten</b>	Hersteller Opel	Typ Grandland GS Line	Modell 1.2 Turbo EU6e, GS Line (EURO 6e)..			
VIN W0VZRHNS2P6049607		Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1844/AAN	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 20.11.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 68.288 km	max. km-Stand bei Übergabe 68.288 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 01/25	Letzter KD (km) 41.236 km
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..	metallic	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) 13.600 km	
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung					
Polster keine Angabe	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Andere	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) 145-151 (WLTP)		
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.					
<b>Sonstiges</b>	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.			

<b>Ausstattung</b>	<b>Serienausstattung:</b>		
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Bluetooth Audio-Streaming	Bordcomputer	
Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach, Design-Ausführung (schwarz)	
Dachreling schwarz, hochglänzend	Einschaltautomatik für Fahrlicht	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links	Fahrassistenz-System: Abstandswarner	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkenn..	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe geräuschkämmend	
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED	Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	
Leseleuchten im Fond	Leseleuchten vorn (2)	Modellpflege	
Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Otto-Partikelfilter (OPF)	
Parkpilotensystem hinten	Parkpilotensystem vorn und hinten	Pedale Aluminium	
Radstand 2675 mm	Reifendruck-Kontrollsystem	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	
Scheibenwischer mit Regensor	Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Sch..	
USB-Schnittstelle	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Wegfahrsperre	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			

	<b>Sonderausstattung:</b>		
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pr..	Ergonomiesitz vorn rechts	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems..	
LM-Felgen 7,5x18 (5-Speichen, grau)	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	Technologie-Paket Park & Go Premium	

<b>Bemerkung</b>	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 22.08.2025 - Gültig bis 68288 km		
------------------	--	--	--



<b>Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>				
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
<b>Vorschäden It. Bewerter:</b>				
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:106037  
KFZ angelegt: 08.08.2025 - 09:33:35  
Bewertung: Onur Alamdar 19.08.2025 - 09:18:39  
Kalkulation: nicht zutreffend  
Nachbewertung: nicht zutreffend  
Seite 1/3

### Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
<b>Optischer Zustand</b>											
											Aufkleber entfernen 50,00 €
											Motorhaube klemmt Öffnen nicht möglich - Hinweis 0,00 €
											Tür einstieg VL Kratzer - smart 180,00 €
											Zwischensumme
											<b>230,00 €</b>

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<b>Technischer Zustand</b>											
Zwischensumme											<b>0,00 €</b>
<b>Bemerkung zum technischen Zustand:</b>											

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeugs wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)					Felgenbeschreibung							
	<b>Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)</b>				k. A.								
	Reifen vorne	VL		5,00 mm (Goodyear)				VR	5,00 mm (Goodyear)				
	225/55R18 102V	5,00 mm (Goodyear)				HR				5,00 mm (Goodyear)			
	Reifen hinten	HL		5,00 mm (Goodyear)				Felgenbeschreibung					
	225/55R18 102V	5,00 mm (Goodyear)				k. A.							
	Zweiter Reifensatz				k. A.								
	Reifen vorne	VL		k. A. (k. A.)				VR	k. A. (k. A.)				
	k. A.	k. A. (k. A.)				HR				k. A. (k. A.)			
	Reifen hinten	HL		k. A. (k. A.)				Ausstattung ER					
Bemerkung				Reifendichtmittel									

<b>Endbetrag</b>											
Optischer Zustand											230,00 €
Technischer Zustand											0,00 €
Endbetrag (Netto)											<b>230,00 €</b>
19 % Mehrwertsteuer											43,70 €
<b>Endbetrag (Brutto)</b>											<b>273,70 €</b>

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

<b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>					
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none"><li>- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt</li><li>- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,</li><li>- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,</li><li>- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,</li><li>- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.</li></ul>				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
<b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.</li></ul>					
<b>Wichtige Eckdaten</b>					
<b>Vorschäden</b>	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
<b>weitere</b>	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS2P6049607


Kilometerstand: 68.288 km


Erstzulassung: 20.11.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









**Schadensbilder**

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
VIN: W0VZRHNS2P6049607  
Kilometerstand: 68.288 km  
Erstzulassung: 20.11.2023  
Anzahl Halter lt. Kunde: 1  
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Aufkleber entfernen