

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Finn Misu Ruppert		Telefonnummer	
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Type Grandland GS Line	Modell 1.2 Turbo EU6e, GS Line (EURO 6e)..		
VIN	W0VZRHNS2P6059540	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1844/AAN
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 29.01.2024	Halter lt. Zulbsch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3 HV-Batterie (kWh) 0 Hubraum (ccm) 1199 HU 12/25
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 65.231 km	max. km-Stand bei Übergabe 65.231 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 07/25 Letzter KD (km) 65.229 km
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.	
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung				
Polster keine Angabe	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. keine A..	CO-Emission (g/km) 145-151 (WLTP)	
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.		

Ausstattung	Serienausstattung:				
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung			
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad			
Audiosystem Multimedia Radio PRO	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Bluetooth Audio-Streaming			
Bordcomputer	Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)			
Dachreling schwarz, hochglänzend	Einschaltautomatik für Fahrlicht	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)			
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn rechts	Fahrassistenz-System: Abstandswarner			
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkenn..			
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe geräuschkämmend			
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED			
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz			
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System			
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	Leseleuchten im Fond	Leseleuchten vorn (2)			
LM-Felgen	Modellpflege	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW			
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkpilotensystem hinten			
Parkpilotensystem vorn und hinten	Pedale Aluminium	Radstand 2675 mm			
Reifendruck-Kontrollsyste	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensor			
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)			
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Style-Paket			
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Sch..			
USB-Schnittstelle	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Wegfahrsperre			
Zentralverriegelung mit Fernbedienung					
Sonderausstattung:					
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-.. Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung					
Technologie-Paket Park & Go Premium					
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 21.08.2025 - Gültig bis 65231 km				
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Vorschäden lt. Bewerter:					
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	

Auftraggeber: Finn Misu Ruppert, KFZ-ID:105797

KFZ angelegt: 07.08.2025 - 09:19:17

Bewertung: Finn Misu Ruppert 20.08.2025 - 16:33:57

Kalkulation: nicht zutreffend



Nachbewertung: nicht zutreffend

Seite 1/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
 L											Ein Fahrzeugschlüssel fehlt - ersetzen 220,00 €
											Tür HL - Kratzer - smartrepair 150,00 €
 R											Tür HR - Kratzer - Hinweis 0,00 €
											Tür VL - Lackabplatzter - Smartrepair 150,00 €
											Tür VR - Geräusche beim öffnen - Prüfen (1) 208,88 €
											Zwischensumme
											728,88 €

Bemerkung zum optischen Zustand:

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt
zu (1): 1,5h Karosserie-Verrechnungssatz;

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand											
Zwischensumme	0,00 €										

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)					Felgenbeschreibung				
	Reifen vorne 225/55 R18 102V					k. A.				
	VR 4,00 mm (Continental)					VR 6,00 mm (Continental)				
	Reifen hinten 225/55 R18 102V					HR 5,00 mm (Continental)				
	Zweiter Reifensatz k. A.					Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne k. A.					VR k. A. (k. A.)				
	Reifen hinten k. A.					HR k. A. (k. A.)				
	Bemerkung					Ausstattung ER k. A.				

Endbetrag										
Optischer Zustand	728,88 €									
Technischer Zustand	0,00 €									
Endbetrag (Netto)	728,88 €									
19 % Mehrwertsteuer	138,49 €									
Endbetrag (Brutto)	867,37 €									

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			Vorschadenhöhe 0,00 €
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS2P6059540

Kilometerstand: 65.231 km


Erstzulassung: 29.01.2024


Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS2P6059540

Kilometerstand: 65.231 km

Erstzulassung: 29.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür HR - Kratzer - Hinweis



Tür HR - Kratzer - Hinweis



Tür HR - Kratzer - Hinweis



Tür HL - Kratzer - smartrepair



Tür HL - Kratzer - smartrepair



Tür VL - Lackabplatzer - Smartrepair



Tür VL - Lackabplatzer - Smartrepair