

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/13

Plate Number **J4-10-PZ**
 Make **OPEL**
 Model **Grandland X**
 Vehicle Description **1.2 Turbo S;S 96kW Innovation 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/04/14	96322 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/04/08	95857 KM	repair	- Distr deksel - Gebroken - Vervangen - Distrm+span+gel - versleten - Vervangen - Riem/ multiriem - versleten - Vervangen	- Vakgarage Klaster Auto's, , - Vakgarage Klaster Auto's, , - Vakgarage Klaster Auto's, ,
2025/03/27	94824 KM	repair	- Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren - R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen	- Vakgarage Klaster Auto's, , - Vakgarage Klaster Auto's, ,
2024/11/26	85058 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/07/15	73786 KM	repair	- Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren - APK icm beurt - NVT - Uitvoeren - Bougie - versleten - Vervangen - Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Vakgarage Klaster Auto's, , - Vakgarage Klaster Auto's, ,

				- Vakgarage Klaster Auto's, - Vakgarage Klaster Auto's,
2024/06/21	71390 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/03/27	62848 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/12/05	55877 KM	repair	- Sens olienivo - - Electrische storing - Vervangen Batterij - versleten - Vervangen	- Vakgarage Klaster Auto's, - Vakgarage Klaster Auto's,
2023/11/07	52962 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/10/31	52392 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Luchtfilter - versleten - Vervangen	- Vakgarage Klaster Auto's, - Vakgarage Klaster Auto's, - Vakgarage Klaster Auto's,
2023/05/30	44985 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/12/07	37240 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/10/17	35421 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int - luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bosch Car Service Ben van Tilburg, , - Bosch Car Service Ben van Tilburg, ,

				Bosch Car Service Ben van Tilburg, ,
2022/04/29	28807 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/04/28	28756 KM	repair	- Carterpapakk. - lek - Vervangen	Bosch Car Service Ben van Tilburg, ,
2021/11/10	20694 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/06/02	13317 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/04/28	11441 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	Autobedrijf Minnaard, ,
2020/12/14	3692 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,