

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Robert Meier		Telefonnummer 01748881342
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer	

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Type Grandland Elegance	Modell 1.2 Turbo EU6e, Elegance (EURO 6..	
VIN	W0VZRHNS3P6055612	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin 1844/AAN
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 04.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 64.351 km	max. km-Stand bei Übergabe 64.351 km	Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung			
Polster keine Angabe	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Andere	CO-Emission (g/km) 145-151 (WLTP)
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.	

Ausstattung	Serienausstattung:		
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Bluetooth Audio-Streaming	Bordcomputer	
Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe geräuschedämmend	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen	
Kopf-Airbag-System	Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Leseleuchten im Fond	
Leseleuchten vorn (2)	LM-Felgen	Modellpflege	
Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Otto-Partikelfilter (OPF)	
Parkpilotensystem hinten	Parkpilotensystem vorn und hinten	Radstand 2675 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensor	
Seitenairbag vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum..	Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	
Unterfahrschutz	USB-Schnittstelle	Wegfahrsperre	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung:			
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) o..	Ausstattungs-Paket: Ultimate	Ergonomiesitz vorn rechts	
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-..	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	Induktionsladeschale für Smartphone (Wirele..	
Metallic-/Mineralreffekt-Lackierung	Pedale Aluminium	Technologie-Paket Park & Go Premium	
Technology-Paket	Wärmedschutzverglasung hinten abgedunkelt ..		


Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 21.08.2025 - Gültig bis 64351 km			
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:				
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Auftraggeber: Robert Meier, KFZ-ID:105795
KFZ angelegt: 07.08.2025 - 09:17:35
Bewertung: Robert Meier 16.08.2025 - 22:05:19
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 1/4

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
 L											Fahrzeug verschmutzt 0,00 €
											Heckklappe - auslegen 100,00 €
 R											Radiodisplay beschädigt 599,29 €
											Stoßfänger H - auslegen 80,00 €
											Türeinstieg HL - Smart Repair 150,00 €
											Türeinstieg HR - Smart Repair 150,00 €
											Türeinstieg VR - Smart Repair 150,00 €
											Zwischensumme
											1.229,29 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand																						
Zwischensumme	0,00 €																					
Bemerkung zum technischen Zustand:																						
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.																						
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.																						
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.																						
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.																						
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.																						
Fahrzeug verunreinigt und nass																						

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		
	Reifen vorne	VL	VR
	225/55R18 102V	7,00 mm (Semperit)	7,00 mm (Semperit)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/55R18 102V	7,00 mm (Semperit)	7,00 mm (Semperit)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung k. A.
	K. A.		K. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	K. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	K. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER k. A.

TÜV NORD Autoservice GmbH
FINN GmbH / Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Endbetrag	
Optischer Zustand	1.229,29 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	1.229,29 €
19 % Mehrwertsteuer	233,57 €
Endbetrag (Brutto)	1.462,86 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
	Vorschadenhöhe 0,00 €			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland Elegance

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS3P6055612


Kilometerstand: 64.351 km



Erstzulassung: 04.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland Elegance

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS3P6055612

Kilometerstand: 64.351 km

Erstzulassung: 04.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Türeinstieg VR - Smart Repair



Türeinstieg VR - Smart Repair



Türeinstieg HR - Smart Repair



Türeinstieg HR - Smart Repair



Stoßfänger H - auslegen



Stoßfänger H - auslegen



Stoßfänger H - auslegen



Heckklappe - auslegen



Heckklappe - auslegen



Heckklappe - auslegen



Heckklappe - auslegen



Türeinstieg HL - Smart Repair



Türeinstieg HL - Smart Repair



Radiodisplay beschädigt



Radiodisplay beschädigt