

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Auftraggeber Onur Alamdar</td><td colspan="2" rowspan="2">Telefonnummer</td></tr> </table>				Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kundendaten Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH</td><td colspan="2">E-Mail</td></tr> </table>				Kundendaten Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail	
Kundendaten Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail					
Straße Prinzregentenplatz 9	Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)				
Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto				
Umsatzsteuer ja	§25a nein	Steuernummer					


<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fahrzeugdaten Hersteller Opel</td><td colspan="2">Typ Grandland Ultimate</td><td colspan="2">Modell 1.2 Turbo EU6e, Ultimate (EURO 6e..</td></tr> </table>						Fahrzeugdaten Hersteller Opel		Typ Grandland Ultimate		Modell 1.2 Turbo EU6e, Ultimate (EURO 6e..	
Fahrzeugdaten Hersteller Opel		Typ Grandland Ultimate		Modell 1.2 Turbo EU6e, Ultimate (EURO 6e..							
VIN W0VZRHNS4P6063525	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0035/BLC							
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 28.05.2024	Halter lt. Zulbsch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3						
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 8.403 km	max. Km-Stand bei Übergabe 8.403 km	Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 05/25	Letzter KD (km) 6.645 km						
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.							
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung										
Polster Vollleder	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 145-151 (WLTP)							
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.										
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.								

Ausstattung	Serienausstattung:
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiobedienung am Lenkrad	Außenspiegel elektr. anklappbar
Bluetooth Audio-Streaming	Bordcomputer
Charging-Paket	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach, Design-Ausführung (Chrom)	Dachreling schwarz, hochglänzend
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..
Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. au..	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Feststellbremse elektrisch
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED
Innenraum-Paket	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Kamerasystem 360°
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System
Leseleuchten im Fond	Leseleuchten vorn (2)
Modellpflege	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
Nebelscheinwerfer	Opel Connect
Radstand 2675 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensor
Seitenairbag vorn	Sitzbelüftung vorn
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Textilfussmatten	Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silbe..	USB-Schnittstelle
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Wegfahrsperre
Sonderausstattung:	
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) o.. Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 21.08.2025 - Gültig bis 8403 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
Optischer Zustand					
				Felge VL beschädigt - erneuern Heckklappe Kratzer - lackieren Tür VR Kratzer - auslegen/polieren Zwischensumme	330,00 € 475,00 € 50,00 € 855,00 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen	
Zwischensumme	560,00 €
	560,00 €

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 205/55R19 97V	VL 5,00 mm (Kumho)		VR 5,00 mm (Kumho)
	Reifen hinten 205/55R19 97V	HL 5,00 mm (Kumho)		HR 5,00 mm (Kumho)
	Zweiter Reifensatz k. A.			Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)		VR k. A. (k. A.)
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)		HR k. A. (k. A.)
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:105969
KFZ angelegt: 07.08.2025 - 15:16:04
Bewertung: Onur Alamdar 14.08.2025 - 14:03:16
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland Ultimate

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS4P6063525



Kilometerstand: 8.403 km

Erstzulassung: 28.05.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland Ultimate

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS4P6063525

Kilometerstand: 8.403 km

Erstzulassung: 28.05.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür VR Kratzer - auslegen/polieren



Tür VR Kratzer - auslegen/polieren



Heckklappe Kratzer - lackieren



Heckklappe Kratzer - lackieren



Felge VL beschädigt - erneuen



Felge VL beschädigt - erneuen