

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
<b>Kundendaten</b>	Fahrzeughalter / Leasingnehmer <b>FINN GmbH</b>			E-Mail	
Straße <b>Prinzregentenplatz 9</b>	Plz <b>81675</b>	Ort <b>München</b>	Tel.(Privat)		
Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto		

<b>Fahrzeugdaten</b>	Hersteller <b>Opel</b>	Type <b>Grandland GS Line</b>	Modell <b>1.2 Turbo EU6e, GS Line (EURO 6e)..</b>			
VIN <b>W0VZRHNS6P6058911</b>	Aufbau <b>Sport-Utility-Vehicle</b>		Anzahl Türen <b>5</b>	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel <b>1844/AAN</b>	
Kennzeichen <b>OHNE</b>	Erstzulassung <b>29.01.2024</b>	Halter lt. Zulbesch. II <b>k. A.</b>	Halter lt. Kunde <b>1</b>	Leistung (kW) <b>96 kW</b>	Anzahl Zylinder <b>3</b>	HV-Batterie (kWh) <b>0</b>
Gesamtfahrt. lt. Halter <b>k. A.</b>	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler <b>37.828 km</b>	max. km-Stand bei Übergabe <b>37.828 km</b>		Raucherfahrzeug <b>k. A.</b>	letzter KD am <b>k. A.</b>	Letzter KD (km) <b>7.400 km</b>
Farbe <b>LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..</b>	Lackierung <b>metallic</b>		Reimport <b>k. A.</b>	nächster KD in Tagen <b>k. A.</b>	nächster KD (km) <b>7.400 km</b>	
Scheckheft <b>ohne Einträge</b>	Scheckheft Bemerkung					
Polster <b>keine Angabe</b>	Polsterfarbe <b>keine Angabe</b>	Getriebe <b>Getriebe Automatik - ..</b>	Schadstoffk. <b>Andere</b>	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) <b>145-151 (WLTP)</b>		
Ehemalige Nutzung <b>Mietwagen</b>	Eigentum des Kunden <b>k. A.</b>					
<b>Sonstiges</b>	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			


<b>Ausstattung</b>	<b>Serienausstattung:</b>					
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung				
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad				
Audiosystem Multimedia Radio PRO	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Bluetooth Audio-Streaming				
Bordcomputer	Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)				
Dachreling schwarz, hochglänzend	Einschaltautomatik für Fahrlicht	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)				
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn rechts	Fahrassistenz-System: Abstandswarner				
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkenn..				
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe geräuschkämmend				
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED				
Innenfspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz				
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System				
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	Leseleuchten im Fond	Leseleuchten vorn (2)				
LM-Felgen	Modellpflege	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW				
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkpilotensystem hinten				
Parkpilotensystem vorn und hinten	Pedale Aluminium	Radstand 2675 mm				
Reifendruck-Kontrollsyste	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensor				
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)				
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Style-Paket				
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Sch..				
USB-Schnittstelle	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Wegfahrsperre				
Zentralverriegelung mit Fernbedienung						
<b>Sonderausstattung:</b>						
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-.. Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung						Opel Connect
Technologie-Paket Park & Go Premium						

<b>Bemerkung</b>	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 20.08.2025 - Gültig bis 37828 km					
<b>Vorschäden</b>	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>					
Tauschaggregat <b>nein</b>	Nachlackierung <b>nein</b>	Technischer Mangel <b>nein</b>	Sonstiges <b>nein</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>		
<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>						
Tauschaggregat <b>-</b>	Nachlackierung <b>-</b>	Technischer Mangel <b>-</b>	Sonstiges <b>-</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>		

Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:105625  
KFZ angelegt: 06.08.2025 - 12:13:16  
Bewertung: Onur Alamdar 08.08.2025 - 16:35:58  
Kalkulation: nicht zutreffend  
Nachbewertung: nicht zutreffend  
Seite 1/3

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja											
<b>Optischer Zustand</b>												
	 L											

Felge VR beschädigt - erneuen

349,60 €

Zwischensumme

**349,60 €**

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<b>Technischer Zustand</b>												
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen												560,00 €
Zwischensumme												<b>560,00 €</b>
<b>Bemerkung zum technischen Zustand:</b>												
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt												

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			Felgenbeschreibung	
	Reifen vorne	VL	225/55R18 102V	4,00 mm (Falken)	VR	
	Reifen hinten	HL	225/55R18 102V	5,00 mm (Falken)	HR	
	Zweiter Reifensatz				Felgenbeschreibung	
	k. A.				k. A.	
	Reifen vorne	VL	k. A.	k. A. (k. A.)	VR	
	Reifen hinten	HL	k. A.	k. A. (k. A.)	HR	
	Bemerkung				Ausstattung ER	Reifendichtmittel

<b>Endbetrag</b>						
Optischer Zustand						349,60 €
Technischer Zustand						560,00 €
Endbetrag (Netto)						<b>909,60 €</b>
19 % Mehrwertsteuer						<b>172,82 €</b>
<b>Endbetrag (Brutto)</b>						<b>1.082,42 €</b>

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
Kennzeichen: OHNE

<b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>				
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,				
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
<b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
<b>Wichtige Eckdaten</b>				
Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

---

Ort / Datum Bewertung

---

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS6P6058911

Kilometerstand: 37.828 km

Erstzulassung: 29.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNS6P6058911

Kilometerstand: 37.828 km

Erstzulassung: 29.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge VR beschädigt - erneuen



Felge VR beschädigt - erneuen