

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat) Dortmund	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR			Kundenkonto
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Type Grandland GS Line	Modell 1.2 Turbo EU6e, GS Line (EURO 6e)..		
VIN	W0VZRHNSXP6056322	Aufbau Sport-Utility-Vehicle	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1844/AAN
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 04.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3 HV-Batterie (kWh) 0 1199 HU -/-
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 15.583 km	max. Km-Stand bei Übergabe 15.583 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 03/25 Letzter KD (km) 12.175 km
Farbe BLAU/METALLIC LACKIERUNG DREI ..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) 16.500 km	
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung				
Polster Teilleder	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 145-151 (WLTP)	
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.		

Ausstattung	Serienausstattung:				
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung			
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad			
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Bluetooth Audio-Streaming	Bordcomputer			
Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dachreling schwarz, hochglänzend			
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle			
Ergonomiesitz vorn rechts	Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..			
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten			
Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe geräuschkämmend	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)			
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED	Innenspiegel mit Abblendautomatik			
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig			
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..			
Leseleuchten im Fond	Leseleuchten vorn (2)	LM-Felgen			
Modellpflege	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy			
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkpilotensystem hinten	Pedale Aluminium			
Radstand 2675 mm	Reifendruck-Kontrollsyste	Rückfahrkamera			
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensor	Scheinwerfer LED			
Seitenairbag vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage			
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Style-Paket	Tagfahrlicht LED			
Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Sch..	USB-Schnittstelle			
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung			

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 24.07.2025 - Gültig bis 15583 km				
Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Vorschäden It. Bewerter:					
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	

Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:101439
KFZ angelegt: 10.07.2025 - 12:00:05
Bewertung: Onur Alamdar 19.08.2025 - 11:15:52
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 1/3

TÜV NORD Autoservice GmbH
FINN GmbH / Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
											L
											R
Aufkleber - entfernen 50,00 € Tür kante VL lackaplatzer - auslegen 50,00 € Tür vorne rechts - Kratzer - polieren 30,00 € Türeinstieg VL delle/lack - inst/lack 260,00 € Zwischensumme											390,00 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand											
Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern.											127,00 €
Zwischensumme											127,00 €

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)				Felgenbeschreibung k. A.							
	Reifen vorne		VL		VR		5,00 mm (Falken)					
	225/55R18 102V		5,00 mm (Falken)		5,00 mm (Falken)							
	Reifen hinten		HL		HR		6,00 mm (Falken)					
	225/55R18 102V				6,00 mm (Falken)							
	Zweiter Reifensatz				Felgenbeschreibung							
	k. A.				k. A.							
	Reifen vorne	VL		VR		k. A. (k. A.)						
	k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)								
	Reifen hinten	HL		HR		k. A. (k. A.)						
	k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)								
Bemerkung				Ausstattung ER				Reifendichtmittel				

Endbetrag				
Optischer Zustand				390,00 €
Technischer Zustand				127,00 €
Endbetrag (Netto)				517,00 €
19 % Mehrwertsteuer				98,23 €
Endbetrag (Brutto)				615,23 €

Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:101439
KFZ angelegt: 10.07.2025 - 12:00:05
Bewertung: Onur Alamdar 19.08.2025 - 11:15:52
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 2/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,				
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNSXP6056322


Kilometerstand: 15.583 km



Erstzulassung: 04.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland GS Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: W0VZRHNSXP6056322

Kilometerstand: 15.583 km

Erstzulassung: 04.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Aufkleber - entfernen



Tür kante VL lackaplatzer - auslegen



Tür kante VL lackaplatzer - auslegen



Türeinstieg VL delle/lack - inst/lack



Türeinstieg VL delle/lack - inst/lack



Tür vorne rechts - Kratzer - polieren



Tür vorne rechts - Kratzer - polieren