

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VZT8EBX L1013415	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-52-FK	Model	Insignia Sports Tour 1.5 Turbo 121kW S;S Business	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-01-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	126 642 km	Cylinderinhoud	1490	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Bridgestone 215/55/17 Winter 5.0 mm		Bridgestone 215/55/17 Winter 5.0 mm	
Pirelli 215/55/17 Winter 6.0 mm		Pirelli 215/55/17 Winter 6.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7




Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Bumper
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Motorakap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

12



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

13



Onderdeel	Dakspoiler
Positie	Achter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

14



Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen