

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VZT8EBX L1013415	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-52-FK	Model	Insignia Sports Tour 1.5 Turbo 121kW S;S Business	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-01-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	126 642 km	Cylinderinhoud	1490	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Bridgestone 215/55/17 Winter 5.0 mm		Bridgestone 215/55/17 Winter 5.0 mm	
Pirelli 215/55/17 Winter 6.0 mm		Pirelli 215/55/17 Winter 6.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksvoor

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksvoor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

4



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Achter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Rechtsachter

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier


Rechtsvoor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Rechtsvoor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Spoiler

Voor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Motorkap

-

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

12



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dak

-

Deuk met lakschade

Diameter (mm) > 20

Herstellen

13



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dakspoiler

Achter

Chemische afzetting

-

Forfait herstelling

14



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Behuizing
achteruitkijkspiegel

Rechtsvoor

Kras

Lengte (cm) > 10

Herstellen