

## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                                    |                 |         |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Chassisnr.         | W0VZX6GH1 K1035781 | Merk                 | OPEL                                               | Onderhoudsdatum | -       |
| Kenteken           | 51-DM-R7           | Model                | Insignia Grand Sport 2.0 BiTurbo diesel GSi auto 4 | Km stand onderh | -       |
| Inschrijvingsdatum | 01-02-2019         | Bouwjaar             | 2019                                               | Kleur           | Wit Lak |
| Km stand           | 204 776 km         | Cylinderinhoud       | 1956                                               | Interieurkleur  | Zwart   |
| Brandstof          | Diesel             | Carrosseriesoort     | -                                                  | Apk datum       | -       |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Automaat                                           | Uitstoot        | -       |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | -                                                  |                 |         |

## Inspectie gegevens

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspectiedatum                                                                      | 25-04-2025                                                                         | Terminal                                                                           | Dekra Ayvens                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|    |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

## Accessoires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control                | ✓ |
| Lederen bekleding             | ✓ |
| Navigatiesysteem              | ✓ |
| Lichtmetalen velgen           | ✓ |
| Automatische versnellingsbak  | ✓ |
| Stoelverwarming               | ✓ |
| Elektrisch bedienbare zetels  | ✓ |
| Metaallak                     | ✓ |
| Centrale vergrendeling        | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen  | ✓ |
| Parkeersensoren               | ✓ |
| Audiosysteem                  | ✓ |
| Led verlichting               | ✓ |

## Verwijderbare items

|             |   |
|-------------|---|
| Hoedenplank | ✓ |
|-------------|---|


## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Onderhoudsboekje              | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |

## Banden

### Winterbanden

Continental 235/45/18 Winter 5.0 mm



Continental 235/45/18 Winter 5.0 mm



Continental 235/45/18 Winter 6.5 mm

Continental 235/45/18 Winter 6.5 mm

## Exterieur schade

1



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Alu velg 18'        |
| Positie   | Linksvoor           |
| Type      | Kras                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

2



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Linksachter        |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

3



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Scherm             |
| Positie   | Linksachter        |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

4



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Bumper             |
| Positie   | Achter             |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

5



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Alu velg 18'        |
| Positie   | Linksachter         |
| Type      | Kras                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

6



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Alu velg 18'        |
| Positie   | Rechtsachter        |
| Type      | Kras                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

7



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Scherm             |
| Positie   | Rechtsachter       |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

8



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Rechtsachter       |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

9



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Alu velg 18'        |
| Positie   | Rechtsvoor          |
| Type      | Kras                |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

10



|           |                  |
|-----------|------------------|
| Onderdeel | Bumper           |
| Positie   | Voor             |
| Type      | Kras             |
| Omvang    | Lengte (cm) > 10 |
| Bewerking | Herstellen       |

11



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Dak                |
| Positie   | -                  |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |