

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VZX6GH8 K1075596	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	14-DM-S3	Model	Insignia Grand Sport 2.0 BiTurbo 154kW GSi Exclusi	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	237 890 km	Cylinderinhoud	1956	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	23-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 235/45/18 Winter 3.0 mm		Pirelli 235/45/18 Winter 3.5 mm	
Michelin 235/45/18 Winter 5.5 mm		Michelin 235/45/18 Winter 5.0 mm	

Exterieur schade

6		Onderdeel Alu velg 18' Positie Linksvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling	7		Onderdeel Scherm Positie Linksvoor Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen
8		Onderdeel Portier Positie Linksachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	9		Onderdeel Scherm Positie Linksachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen
10		Onderdeel Bumper Positie Achter Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen	11		Onderdeel Scherm Positie Rechtsachter Type Deuk Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Smart Repair
12		Onderdeel Portier Positie Rechtsachter Type Deuk met lakschade Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Herstellen	13		Onderdeel Scherm Positie Rechtsvoor Type Slechte herstelling Omvang - Bewerking Herstellen
14		Onderdeel Alu velg 18' Positie Rechtsvoor Type Kras Omvang - Bewerking Forfait herstelling	15		Onderdeel Bumper Positie Voor Type Kras Omvang Lengte (cm) > 10 Bewerking Herstellen
16		Onderdeel Motorkap Positie - Type Kras Omvang - Bewerking Herstellen	17		Onderdeel Dak Positie - Type Hagel Omvang Diameter (mm) > 20 Bewerking Smart Repair

Interieur schade

1		Onderdeel Achterklep-/kofferbakbekleding Positie Onder Type Met gaten Omvang - Bewerking Vervangen	2		Onderdeel Achtertussenpaneelbekleding Positie - Type Met gaten Omvang - Bewerking Vervangen
---	---	--	---	--	---

3



Onderdeel	Paneelbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

4



Onderdeel	Paneelbekleding
Positie	Linksachter
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

5



Onderdeel	Stuur
Positie	-
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info