

Kenteken	1YGF140
Merk Model	Mercedes CLA180d Sedan Business Solution 1.5d 116pk/cv 4p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	21/08/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/04/25	125.655	recup stock	Uitvoeren
8/04/25	125.655	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
4/12/24	118.932	batterij	Vervangen
4/12/24	118.932	klein materiaal	
4/12/24	118.932	mercedes assyst b	Uitvoeren
4/12/24	118.932	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/11/24	117.306	gloeibougie	Vervangen
7/11/24	117.306	schakelmechanisme	Afstellen
28/10/24	116.453	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
28/08/24	112.972	klein materiaal	
28/08/24	112.972	nazicht technische keuring	Uitvoeren
28/08/24	112.972	video-camera	Vervangen
26/06/24	105.317	gloeibougie	Vervangen
26/06/24	105.317	klein materiaal	
24/04/24	101.405	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
26/03/24	99.470	batterij	Vervangen
26/03/24	99.470	mercedes assyst a	Uitvoeren
26/03/24	99.470	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
29/11/23	93.365	banden	Uitvoeren
29/11/23	93.365	wiel balanceren	N.v.t.
29/06/23	80.804	brandstoffilter	Vervangen
29/06/23	80.804	klein materiaal	
29/06/23	80.804	luchtfILTER	Vervangen
29/06/23	80.804	mercedes assyst b	Uitvoeren
29/06/23	80.804	remblokken achter	Vervangen
29/06/23	80.804	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
28/12/22	69.123	bandherstelling	Repareren
15/12/22	68.248	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
30/08/22	61.861	klein materiaal	Uitvoeren
30/08/22	61.861	mercedes assyst a	Uitvoeren
30/08/22	61.861	remvloeistof	Vervangen
30/08/22	61.861	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
18/01/22	0	Expertise kosten	Uitvoeren
8/11/21	37.795	klein materiaal	Uitvoeren
8/11/21	37.795	mercedes assyst b	Uitvoeren
27/09/21	33.366	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
20/04/21	18.981	klein materiaal	Uitvoeren
20/04/21	18.981	mercedes assyst a	Uitvoeren
3/11/20	6.374	banden	Uitvoeren
3/11/20	6.374	wiel balanceren	N.v.t.