



Mercedes-Benz CLA 250 e Edition 2020

EZ 12/2020 | Limousine | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe |
53.347km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.10.2025



Fahrzeugdaten

| | | | |
|--|---|---|--|
| Hersteller Mercedes-Benz | Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 250 e Edition 2020 [DE - Lim4 CLA 250 e EU6d, (EURO 6d) Edition 2020, 2020 - 2021] | | |
| Kategorie Limousine | FIN W1K1183861N193157 | Kennzeichen - | Laufleistung laut Tacho 53.347km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden | Polster Teilleder | Leistung 160 PS (118 KW) | Kraftstoff Benzin-Hybrid |
| Anzahl Schlüssel 2 | Serviceheft Nein | Scheckheft gepflegt Unbekannt | |
| Hubraum 1.332 ccm | Bordmappe liegt nicht vor | Letzter Service - | Letzter Service am - |
| Emissionsklasse Euro 6d-Temp | Sitze 5 | Türen 4/5 | Getriebe-Typ Automatikgetriebe |
| EZ 12/2020 | Farbe Schwarz | Gesamtzahl der bekannten Halter 1 | |
| Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug | CoC Dokumente vorhanden Ja | Land der letzten Zulassung Deutschland | |
| Untypische Vornutzung Keine | | CO2-Emissionen 31g/km (NEFZ) | Kraftstoffverbrauch 1.4l/100km (NEFZ) |

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

Kratzer,
Kerben

Kratzer,
Kerben

Kratzer,
Kerben

 Auffälligkeit

Lackwerte

| Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür | 135 | Beifahrertür | 150 |
| Kotflügel vorne links | 100 | Kotflügel vorne rechts | 95 |
| Türe hinten links | 140 | Türe hinten rechts | 175 |
| Seitenteil hinten links | 145 | Seitenteil hinten rechts | 180 |
| Motorhaube | 90 | Heckklappe | 110 |
| Dach | 135 | | |



Technischer Zustand

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

Sonstige technische Mängel

Behobener Schaden


Nachlackierung: Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt
Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Ladekabel für Haushaltssteckdose fehlt!

Verschleißteile

| | |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |



Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Ambiente-Beleuchtung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Karosserie: 4-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getränkehälter vorn (doppelt)
- Hybridfahrzeug (Plug-in, PHEV)
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Night-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß)

- Touchpad (Mittelkonsole)
- Scheibenwischer mit Regensor
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Scheinwerfer LED High Performance
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung



- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Public-Charging-Paket
- Uni-Lackierung
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Navigationssystem: Festplattenavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket Advanced
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Anderer Schaden): Foliert.



Beifahrertür (Anderer Schaden): Foliert



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)