

Kenteken	J716HF
Merk Model	Mercedes-Benz CLA180d 1.5 85kW Business Solution AMG Shooting Brake DC
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	06-08-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
01-09-25	201.070	Reparatie band(en)
28-05-25	186.350	Brandstoffilter
28-05-25	186.350	Luchtfilter
28-05-25	186.350	Onderhoudsbeurt
28-05-25	186.350	Remvloeistof
28-05-25	186.350	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
28-05-25	186.350	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
11-03-25	176.226	APK
12-11-24	164.215	Gloeistift
12-11-24	164.215	Remblokken achterzijde
12-11-24	164.215	Remblokken voorzijde
06-08-24	149.820	Reparatie band(en)
26-04-24	136.271	Onderhoudsbeurt
26-04-24	136.271	Sleutelbatterij
05-04-24	133.821	APK
21-12-23	120.537	Gloeistift
21-12-23	120.537	Inspuitcomputer
17-10-23	111.850	Onderhoudsbeurt
17-10-23	111.850	Sleutelbatterij
12-05-23	90.208	Brandstoffilter
12-05-23	90.208	Luchtfilter
12-05-23	90.208	Onderhoudsbeurt
12-05-23	90.208	Remblokken achterzijde
12-05-23	90.208	Remschijf + blokken voor
12-05-23	90.208	Sleutelbatterij
11-11-22	68.500	Onderhoudsbeurt
11-11-22	68.500	Remvloeistof
11-11-22	68.500	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
11-11-22	68.500	Sleutelbatterij
09-09-22	61.741	Reparatie band(en)
09-09-22	61.741	Vervanging band
31-05-22	49.022	Onderhoudsbeurt
23-07-21	23.179	Onderhoudsbeurt
30-10-20	8.727	Band(en)