



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12029678
Berichtsnummer :	000000845254-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	OF-DP 48		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz CLA -Klasse Shooting Brake (BM 118)(06.2019->) CLA 220 d (118.614)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K1186141N122707	Laufleistung abgelesen:	100098 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.04.2020 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	03.06.2025 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	1313/IEJ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	MOJAVESILBER - METALLICLACK	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/45/R18/95 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/95 7 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R18/95 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R18/95 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		205/55/R17/91 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/91 6 mm
2. Achse - links / Zust.		205/55/R17/91 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R17/91 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Steckdose 12V
- Tempomat
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Sicht-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifendruck-Kontrollsysteem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System Verkehrzeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Laderraum-Paket
- Navigation Basis-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Sound-System
- Steckdose 230V

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Motorhaube Steinschlag
2.	Felge Vorne - Links Kratzer
3.	Außenspiegel Gehäuse - Links Kratzer
4.	Seitenwand - Hinten - Links 2 Dellen
5.	Stoßfänger Hinten Kratzer
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts 1 Delle
7.	Türeinstieg Vorne - Rechts Verformt (leicht)
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
8.	Wartungsnachweis Fehlt
9.	Winterfelge 1 Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Felge Vorne - Links
Kratzer



3. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer




4. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle



7. Türeinstieg Vorne - Rechts
Verformt (leicht)



9. Winterfelge 1
Kratzer