



Mercedes-Benz CLA 180: L892HR

Chassisnummer:	W1K1186841N215451	Versie:	CLA Shooting Brake CLA 180 DCT Business Solution
1ste tenaamstelling:	27/05/2025	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	106048	Kilowatt:	
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Schuifdak elektrisch	
Elect. ramen V		Dak panoramisch	
Elect. ramen A		Parkeersensoren V	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Parkeersensoren A	
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.0
Bandenprofiel diepte V R						5.0
Bandenprofiel diepte A L						6.0
Bandenprofiel diepte A R						6.5
Bandenmaat V L					205/60 R 16 96 V	
Bandenmaat V R					205/60 R 16 96 V	
Bandenmaat A L					205/60 R 16 96 V	
Bandenmaat A R					205/60 R 16 96 V	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					260	
Bandenmerk V R					260	
Bandenmerk A L					260	
Bandenmerk A R					260	
Voorzijde	Links	205 / 60 / 16 / 96 / V /	5,0 mm	Hankook	Zomer	
	Rechts	205 / 60 / 16 / 96 / V /	5,0 mm	Hankook	Zomer	
Achterzijde	Links	205 / 60 / 16 / 96 / V /	6,0 mm	Hankook	Zomer	
	Rechts	205 / 60 / 16 / 96 / V /	6,5 mm	Hankook	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	
Aantal laadkabels (snelladen)	0	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	
Totale kosten excl. BTW		0
Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00



Scherm V R, Chemische schade, Polijsten

0,00

