

Kenteken	2AVD357
Merk Model	Mercedes CLA250e Shooting Brake Business Sol. 1.3i 218pk/cv 5p 8G-DCT
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	2/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
25/06/25	59.194	batterij	Vervangen
25/06/25	59.194	controle niveaus	Uitvoeren
25/06/25	59.194	klein materiaal	
25/06/25	59.194	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
14/03/25	53.606	Stockage pneus	Uitvoeren
11/10/24	44.396	bougie	Vervangen
11/10/24	44.396	dakgel. smeren	Uitvoeren
11/10/24	44.396	klein materiaal	Uitvoeren
11/10/24	44.396	luchtfilter	Vervangen
11/10/24	44.396	mercedes assyst a	Uitvoeren
11/10/24	44.396	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
4/10/24	43.951	Stockage pneus	Uitvoeren
29/03/24	28.128	Stockage pneus	Uitvoeren
18/10/23	18.776	klein materiaal	
18/10/23	18.776	mercedes assyst b	Uitvoeren
18/10/23	18.776	remvloeistof	Vervangen
18/10/23	18.776	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
28/09/23	0	transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
12/10/22	4.789	klein materiaal	Uitvoeren
12/10/22	4.789	mercedes assyst a	Uitvoeren
22/10/21	0	banden	Uitvoeren
22/10/21	0	wiel balanceren	N.v.t.
16/10/21	1.181	pechverhelping	Uitvoeren