

Kenteken	2AXL353
Merk Model	Mercedes CLA250e Shooting Brake Business Sol. 1.3i 218pk/cv 5p 8G-DCT
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	27/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
28/08/25	65.610	nazicht technische keuring	Uitvoeren
21/08/25	65.174	waterpomp	Vervangen
27/06/25	63.869	bougie	Vervangen
27/06/25	63.869	diagnose	Uitvoeren
27/06/25	63.869	luchtfILTER	Vervangen
27/06/25	63.869	mercedes assyst a	Uitvoeren
27/06/25	63.869	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
27/06/25	63.869	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
7/03/25	55.135	wiel balanceren	N.v.t.
22/04/24	42.152	banden	Uitvoeren
22/04/24	42.152	wiel balanceren	N.v.t.
15/04/24	41.540	mercedes assyst b	Uitvoeren
15/04/24	41.540	remvloeistof	Vervangen
15/04/24	41.540	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
15/04/24	41.540	trekhaak	Controleren
22/11/22	18.668	klein materiaal	Uitvoeren
22/11/22	18.668	mercedes assyst a	Uitvoeren
22/11/22	18.668	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
23/05/22	0	Expertise kosten	Uitvoeren
1/04/22	7.256	banden	Uitvoeren
1/04/22	7.256	wiel balanceren	N.v.t.
25/11/21	2.586	banden	Uitvoeren
25/11/21	2.586	wiel balanceren	N.v.t.